Metro Vans

PLACA: SXD 370 RUTA: 6 CONDUCTOR: Andres Cuesta

MES Diciembre COLEGIO CBP

FECHA	CAUSA DEL MANTENIMIENTO	EMPRESA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO//CORRECTIVO	FACTURA No.	Km EN EL CUAL SE REALIZO EL MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
04-12-25	Daño soporte motor	Blessed Mechanics	Correctivo	0052	314630	Arreglo soporte de motor.

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

BLESSED MECHANICS SAS

BLESSED MECHANICS SAS

RÉGIMEN COMÚN

Cel:320 230 5484

Cra. 7 Nº193-75 Bogotá

Nit. 901 915 674-1 E-mail.blessed.mechanics.gerencia@gmail.com

NEQUI

FECHA 04 | 12 | 2025

FACTURA DE VENTA

Nº 0052

Cliente: Jeirson Andres Cuesta.	**Cedula:**
Dirección: SXD 370 Crafter.	**Tel:**

CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Lamina, soldadura. soporte lado Izquierdo Motor.		160.000
	Garantía		

NOTA: LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS ASPECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE LA LEY 123 DE JULIO DE 2008	**ABONO**	
Observaciones	**SALDO**	
	TOTAL	160.000

TÉCNICO

CLIENTE

impreso por gráficos y soluciones Cel:315 364 5595