

CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

LISTA DE OPERACIONES		R.S.	Z.E.
Campo visual	Estado limpiaparabrisas	✓	✓
	Parabrisas y espejos retrovisores exteriores	✓	✓
Iluminación interior / exterior e instrumentos (motor en marcha)	Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / repetidores / freno / reversa / bocina	✓	✓
	Luces de guantera / techo / parasoles / puertas / dirección de los rociadores	✓	✓
	Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica)	✓	✓
	Testigos de alerta cuadro de instrumentos	✓	✓
Motor y fluidos	Verificar código de radio / reinicializar intervalo de servicio (si aplica)	✓	✓
	Funcionamiento elevavidrios	✓	✓
	Eficacia climatización (A/C, calefacción)	✓	✓
	Luces de placa / baúl	✓	✓
	Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)	✓	✓
	Nivel de líquido limpiaparabrisas	✓	✓
	Nivel aceite motor	✓	✓
	Nivel de líquido de frenos / Embrague	✓	✓
	Nivel de líquido refrigerante	✓	✓
	Estanquidad del circuito de refrigeración	✓	✓
Seguridad	Nivel de aceite de la caja de velocidades	✓	✓
	Estanquidad de caja de velocidades / Reductor	✓	✓
	Estanquidad del circuito de dirección	✓	✓
	Estanquidad del circuito de frenos	✓	✓
	Amortiguadores (Estanquidad / estado)	✓	✓
	Estanquidad del motor	✓	✓
	Estanquidad circuito de combustible	✓	✓
	Rótulas y guardapolvos de la dirección	✓	✓
	Sistema de escape (alineación / fijación)	✓	✓
	Corrosión parte baja de la carrocería	✓	✓
Ambiente / entación del vehículo	Pastillos	✓	✓
	Bandas de frenos	✓	✓
	Discos de frenos	✓	✓
	Batena 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales)	✓	✓
	Bomba de vacío / amplificador de frenos	✓	✓
	Bomba de agua eléctrica	✓	✓
	Test de aislamiento	✓	✓
	Activación GMV motor	✓	✓
	Diagnóstico computarizado (test calculadores)	✓	✓
	Funcionamiento de cinturones de seguridad	✓	✓
o ambiente / entación del vehículo	Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	✓	✓
	Condensación y descondensación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)	✓	✓
	Cable de carga (si aplica)	✓	✓
	Limpieza general (interior / exterior)	✓	✓

R.S. Renault Servicio
Z.E. Vehículo Eléctrico

CONVENCIONES	
CONFORME	✓
NO CONFORME	X
NO APLICA	N/A


Estado de llantas			
% Desgaste	(15-50-75-100)	% Desgaste	(15-50-75-100)
Presión: 32 psi		Presión: 32 psi	
% Desgaste	(15-50-75-100)	% Desgaste	(15-50-75-100)
Presión: 32 psi		Presión: 32 psi	
% Desgaste (25-50-75-100)			
Presión: 32 psi			
Torque pernos de ruedas			

Prueba de ruta	
Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido	✓
Cambio de marchas vehículo en movimiento	✓
Rendimiento y poder de aceleración	✓
Temperatura del motor	✓
Funcionamiento en caliente	✓
Funcionamiento a velocidad estabilizada	✓
Estabilidad en línea recta	✓
Estabilidad en desaceleración	✓
Estabilidad al frenar	✓
Recorrido y comportamiento pedal freno	✓
Recorrido y comportamiento pedal de embrague	✓
Recorrido y funcionamiento freno de parqueo	✓

Observaciones:

Se recomienda cambio de aceite motor cada 5.000 km

Nº Orden de reparación: 154338
Nombre: LUIS ARGUEIRO
Placa: LGV097
Kilometraje: 8290 Kms



Fecha de ingreso vehículo: 11/09/2023 Fecha de entrega vehículo: 29/09/2023
Aplicación de garantía: SI NO

Fecha de vencimiento SOAT: _____
Fecha de próxima revisión técnico mecánica: _____
Fecha de vencimiento extintor: _____
Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): _____ 10.000 Kms

REPARACIONES EFECTUADAS

Colocar Scomer y Almacenar
Cambio de aceite

PARTES INTERVENIDAS

PARTES REEMPLAZADAS

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:	% de desgaste

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:	% de desgaste

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Ronald Herólenes
Firma Responsable

Hanna Eduar
Firma Cliente

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT

- CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@renault.com
- LÍNEA GRATUITA: 01 8000 519 333

SOFASA RENAULT 77 02 201 563 - 8 / 2021





MOTORES DE LA COSTA SAS

NIT: 890102782
 CALLE 72 39 156
 BARRANQUILLA DPTO. ATLANTICO
 Teléfono: 3770045-3600362

www.motocostarenault.com

Régimen Común Radicación 02-795-11 No Somos Grandes Contribuyentes-Res.000041 Ene 30/2014 NI
 RETENEDORES DE IVA, RETENEMOS IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO. ICA ACTIV. ICA VENTA
 VEHICULOS 4511 VENTA SERVICIO Y REPUESTOS CIU 4530 TARIFA CREE 0.40 X 1000

MOTORES DE LA COSTA S.A.S
MOTOCOSTA S.A.S

ARGUELLO LEYDI TATIANA
 CL 70 7D 284
 08001000 BARRANQUILLA
 NIT/Cédula: 1098630153
 CUENTA CLIENTE: 54641
 Teléfono: 3215638909 /
 Celular: 3127035022 /
 Email: herreraedwar1988@gmail.com

Contacto: ARGUELLO LEYDI TATIANA
 Teléfono: 3215638909 Celular: 3127035022

FACTURA DE VENTA:	ELOR 22330	Fecha: 29/04/2023
Tipo pago: CIAS SEGUROS		O.R.: 134338
Ha sido atendido por: NEREYDA BARROS		Nº O.R.: 5510252
Fecha/Hora de entrega: 29/04/2023 09:03		

HOJAF.	MATRICULA	KM.	PLACA	MARCA	MODELO	TIPO	VIN/CHASIS	Nº MOTOR	Nº FABRIC.	A. MOD
1/1	30/11/2022	8290	LGV047	RE	DUSTER INTENS 1.6 MT	HJD206	9FBHJD206PM492690	J759Q174992	M513544	2023

CÓDIGO	UND.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DTO.	VALOR
Intervención 2: MATERIALES SEGUN AUTORIZACION						
7703077435	8	OBTURADOR SC	13.347,00	0,00	15,00	22.372,00
620848643R	2	EMBE LL INF PARAC NDU	339.999,00	0,00	15,00	142.472,00
620729948R	1	EMBE LL CTRL PARAC NDU	465.633,00	0,00	15,00	97.559,00
623836572R	1	EMBE LL REJI SUP D NDU	529.726,00	0,00	15,00	110.987,00
215592385R	1	ENFOCADOR AIRE RADIADOR H4M NDU	49.711,00	0,00	15,00	10.415,00
622230689R	1	SPT E PARAC DL IZ NDU	93.143,00	0,00	15,00	19.515,00
261500097R	2	EXPLORADORA KO	272.251,00	0,00	15,00	114.083,00
511814633R	1	TAPA ANILLO REMOL DEL IZQ NEGRO NDU	50.334,00	0,00	15,00	10.546,00
511802300R	1	TAPA ANILLO REMOL DEL DER NEGRO NDU	50.334,00	0,00	15,00	10.546,00
960150068R	1	BOQUIL ENTRAD AIR DU	365.281,00	0,00	15,00	76.533,00
622227789R	1	SPT E PARAC DL DR NDU	93.143,00	0,00	15,00	19.515,00
620267465R	1	PARACH INF DL DR NDU	270.724,00	0,00	15,00	56.722,00
261A20711R	1	EMBE LL EXPLOR DR NDU	73.569,00	0,00	15,00	15.414,00
638415599R	1	PROTE PRUED DL I NDU	543.743,00	0,00	15,00	113.924,00
628902376R	1	EMBLEM ROMBO DEL NDU	235.180,00	0,00	15,00	49.274,00
623820046R	1	EMBE LL REJI CALA NDU	174.686,00	0,00	15,00	36.600,00
260105138R	1	FARO DERECHO NDU	1.087.031,00	0,00	15,00	227.753,00
623103138R	1	REJILLA CALANDRA NDU	248.613,00	0,00	15,00	52.089,00
260606757R	1	FARO IZQUIERDO NDU	1.087.031,00	0,00	15,00	227.753,00
651004318R	1	CAPO DELANTERO NDU	1.768.736,00	0,00	15,00	370.582,00
620220458R	1	PARACHOQ SUP DEL NDU	754.429,00	0,00	15,00	158.067,00
752105904R	1	TRAVIESA EXTREMA DELANTERA NDU	684.209,00	0,00	15,00	143.354,00
TOTAL INTERVENCIÓN 2						SIN IVA: 3.086.075,00

RECIBIDO
 29/04/2023
 ELABORADO

Forma de pago: EFECTIVO	Fecha vencimiento: 29/04/2023
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE	
<small>En lo pertinente se aplicarán las normas relativas a las letras de cambio. La presente factura y los productos o servicios relacionados en ella, se consideran irrevocablemente aceptados, si no se reclama contra su contenido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción. Normatividad de protección al consumidor (Decreto 3486 de 1982) (Especialmente, Artículo 1,11,13 y 26). Superintendencia Industria y Comercio, Circular externa 09 de Junio 27 de 2001 y circular 10 o única del 2001 para el sector Automotriz. Respuestas originales Renault 1 año de garantía. Respuestas Motro 9 meses de garantía. La garantía de estos repuestos esta condicionada a su buen montaje y utilización.</small>	
RECAMBIOS ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA	

IMPUESTO	%	BASE	VALOR	SUBTOTAL
IVA	19,00	2.086.075,00	396.354,00	2.482.429,00
TOTAL DTO.		368.128,00	TOTAL	2.482.429,00
Conforme cliente o persona autorizada:				

Por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio, MOTOCOSTA S.A.S. cuenta con un mecanismo institucional de recepción de peticiones, quejas y reclamos. Como responsable del cumplimiento de estas disposiciones se ha designado al funcionario Juleta Peraltá, quien atenderá sus inquietudes y reclamos. El comprador puede presentar su PQR en la sede del concesionario donde adquirió el automotor y radicar su queja a través del formato PQR previsto para tal fin, también puede llamar a la línea No. (035)3770045, correo electrónico motoco@matrotal.net.co o llamar a la línea SOFASA No.018000519333. La presentación y trámite de la petición, queja y/o reclamo no requiere abogado.



INFORMACIÓN GENERAL						SINIESTRO	501511402309270
NOMBRE	LEYDI TATIANA ARGUELLO			TELÉFONO	N/INF	PÓLIZA	5015122107883
AMPARO	DPV	ALTURA	1	CLAVE	722465	DEDUCIBLE	20/2
FEC SINI	2023-04-06		FEC PERIT.	2023/04/13 11:49:38		FEC. ORDEN	2023-04-14
PERITO	YEIMY ESTHER SEGOVIA MERIÑO		TALLER	MOTORES DE LA COSTA SAS		DIR TALLER	CALLE 72 # 39-156

INFORMACIÓN DEL VEHICULO				PLACA ASEGURADO	LGV047	
PLACA PERITADA	LGV047	VIN	9FBHJD206PM492690		COLOR	BLANCO GLACIAL (V)
MARCA	RENAULT	LINEA	DUSTER [2] INTENS MT 1600CC		MODELO	2023
FECHA DE	2023/04/18	FECHA DE LLEGADA DE RESPUESTOS	0001/12/31	FECHA DE ORDEN DE	2023/04/14 00:00:	
FECHA DE SALIDA	2023/04/28	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	2023/05/05	VALOR APROX REPUESTOS	8000000.0	

1. REPUESTOS SUSTITUCIÓN

MOTORES DE LA COSTA S.A.S NIT: 8901027829					
DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA	FECHA DESCARGA	CANT.	VL UNIT	x CANT
PROTECTOR PLASTICO INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO - BABERO INFERIOR PARAGOLPES DELANTERO	21-04-2023	31-12-0001	1	288,999	
CARETA EXTERIOR PARAGOLPES DELANTERO	10-05-2023	31-12-0001	1	395,788	
BROCHES GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO IZQUIERDO	21-04-2023	31-12-0001	8	90,752	
TAPA LUZ ANTINEBLA DERECHA	21-04-2023	31-12-0001	1	82,533	
PUNTERA DERECHA PARAGOLPES DELANTERO	21-04-2023	31-12-0001	1	230,113	
ENFOCADOR INFERIOR RADIADOR	21-04-2023	31-12-0001	1	42,254	
DEFLECTOR DE AIRE PERSIANA	21-04-2023	31-12-0001	1	450,267	
BOCEL DERECHO PARAGOLPES DELANTERO - TAPA DERECHA CARETA EXTERIOR PARAGOLPES DELANTERO	21-04-2023	31-12-0001	1	42,783	
BOCEL IZQUIERDO PARAGOLPES DELANTERO - TAPA IZQUIERDA CARETA EXTERIOR PARAGOLPES DELANTERO	21-04-2023	31-12-0001	1	42,783	
EMBLEMA PERSIANA	21-04-2023	31-12-0001	1	199,903	
BOCEL DERECHO PERSIANA	10-05-2023	31-12-0001	1	288,999	
BOCEL INFERIOR PERSIANA	21-04-2023	31-12-0001	1	148,483	
CAPO	21-04-2023	31-12-0001	1	1,503,425	
DUCTO DE TOMA DE AIRE	21-04-2023	31-12-0001	1	310,488	
GUIA LATERAL DERECHA PARAGOLPES DELANTERO	21-04-2023	31-12-0001	1	79,171	
GUIA LATERAL IZQUIERDA PARAGOLPES DELANTERO	21-04-2023	31-12-0001	1	79,171	
FAROLA DERECHA	21-04-2023	31-12-0001	1	923,976	
FAROLA IZQUIERDA	10-05-2023	31-12-0001	1	923,976	
GUARDAPOLVO PLASTICO DELANTERO IZQUIERDO	21-04-2023	31-12-0001	1	462,181	
LUZ ANTINEBLA DELANTERA DERECHA	21-04-2023	31-12-0001	1	231,413	
LUZ ANTINEBLA DELANTERA IZQUIERDA	21-04-2023	31-12-0001	1	231,413	
PARAGOLPES DELANTERO	21-04-2023	31-12-0001	1	641,284	
PERSIANA	21-04-2023	31-12-0001	1	211,321	
TRAVIESA INFERIOR FRONTAL	21-04-2023	31-12-0001	1	581,577	
Total proveedor				8,463,035	

3. REPARACION CARROCERIA

DESCRIPCIÓN	DAÑO	TIEMPO
GUARDAFANGO IZQUIERDO	M1	2.668
GUARDAPOLVO METÁLICO DELANTERO DERECHO	L1	0.78
MARCO FRONTAL	F1	3.234
PUNTA CHASIS DELANTERA DERECHA	L1	0.49

4. PINTURA

DESCRIPCIÓN	NIVEL DAÑO	% AREA
Guardapolvo Delantero Derecho	Fuerte	0
Punta Chasis Delantero Derecha	Fuerte	0
Capó	Pieza Nueva	100
Guardafango Izquierdo	Daño Medio	100
Marco Frontal	Daño Fuerte	100
Traviesa inferior marco frontal	Pieza Nueva	100
Paragolpes delantero	1 - Pieza Nueva No	0

5. OTRAS OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	HORAS
Otros Carroceria - ESTIRAJE SECCION DELANTERA -	2.0
Alineacion de la direccion	1.3
Scanner (Diagnosis)	2.0