American Service Solution SAS

AMERICAN SERVICE SOLUTION S.A.S
NIT: 900.968.211-7
DIR CRA 89A 70-21
CEL 3053470815 - 3506110676 - 3045801181
www.asistenciaamer.com
servicioalcliente@asistenciaamer.com



Nº 0260

No se responde por objetos personales dejados dentro del vehículo.

Se procede a efectuar el inventario del vehículo de

FECHA: 02 08 24 HORA: 10:39 CIUDAD: BOGOTA

Nombre MARO RINCON

Placa No JTS483 Marca KIA Linea Clase Tipo Modelo

Color Servicio Publico X Particular X Chasis

Motor No. Serie

ASEGURADORA EXPEDIENTE 863328

DOCUMENTOS ORIGINALES VEHÍCULO: TARJETA DE PROPIEDAD (S) (N) SOAT (S) (N) REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (S) (N)

Los elementos que se relacionan a continuación:
B: BUENO - R: REGULAR - M: MALO - RA: RAYADO - G: GOLPEADO: G-RA: GOLPEADO Y RAYADO - RO: ROTO - SU: SUMIDO: RL: RAYÓN LEVE - U: USADO - NA: NO APLICA

LADO CONDUCTOR				
DETALLE	ESTADO			
CARROCERÍA	CANT.	B	R	G
PANORÁMICO DELANTERO		/		
PLUMILLAS DELANTERAS		/		
CAPOT		/		
PERSIANA		/		
BOMPER DELAN. DERECHO				/
EXPLORADORAS	N/A			
FAROLA DELAN. DERECHA		/		
DIRECCIONAL DELAN. DERECHA		/		
GUARDA FANGO DELAN. DERECHO		/		
GUARDA POLVO DELAN. DERECHO		/		
LLANTA DELANTERA DERECHA		/		
RIN DELANTERO DERECHO		/		
ESPEJO EXTERNO DERECHO			/	
PUERTA DELANTERA DERECHA			/	
VIDRIO PUERTA DELAN. DERECHA		/		
LAME VIDRIOS PUERTA DELAN. DER.		/		
MANIJA PUERTA DELAN. DERECHA			/	
BOCEL PUERTA DELAN. DERECHA			/	
PUERTA TRASERA DERECHA			/	
VIDRIO PUERTA TRASERA DERECHA		/		
LAME VIDRIOS PUERTA TRAS. DER.		/		
MANIJA PUERTA TRASERA DERECHA		/		
BOCEL PUERTA TRASERA DERECHA		/		
GUARDA FANGO TRASERO DERECHO		/		
GUARDA POLVO TRASERO DERECHO		/		
LLANTA TRASERA DERECHA		/		
RIN TRASERO DERECHO		/		
ESTRIBO DERECHO		/		
STOP TRASERO DERECHO		/		
BOMPER TRASERO DRECHO			/	/
TAPA GASOLINA		/		
TERCER STOP		/		
PANORÁMICO TRASERO		/		
PLUMILLA TRASERA		/		
CAPOTA / TECHO		/		
PUERTA TRASERA		/		
TAPA BAUL		/		

LADO COPILOTO				
DETALLE	ESTADO			
CARROCERÍA	CANT.	B	R	G
BOMPER TRASERO IZQUIERDO		/	/	
STOP TRASERO IZQUIERDO		/		
ESTRIBO IZQUIERDO		/		
LLANTA TRASERA IZQUIERDA		/		
RIN TRASERO IZQUIERDO		/		
GUARDA FANGO TRAS. IZQUIERDO		/		
GUARDA POLVO TRAS. IZQUIERDO		/		
BOCEL PUERTA TRAS. IZQUIERDA		/		
VIDRIO PUERTA TRAS. IZQUIERDA		/		
LAME VIDRIOS PUERTA TRAS. IZQ.		/		
MANIJA PUERTA TRAS. IZQUIERDA		/		
PUERTA TRASERA IZQUIERDA		/		
BOCEL PUERTA DELAN. IZQUIERDA		/		
VIDRIO PUERTA DELAN. IZQUIERDA		/		
LAME VIDRIOS PUERTA DELAN. IZQ.		/		
MANIJA PUERTA DELAN. IZQUIERDA			/	
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA			/	
ESPEJO EXTERNO IZQUIERDO		/	/	
LLANTA DELANTERA IZQUIERDA			/	
RIN DELANTERO IZQUIERDO			/	
GUARDA FANGO DELAN. IZQUIERDO		/		
GUARDO POLVO DELAN. IZQUIERDO		/		
FAROLA DELAN. IZQUIERDA		/		
DIRECCIONAL DELAN. IZQUIERDA		/		
BOMPER DELAN. IZQUIERDO		/		
ANTENA		/		
SPOILER		/		
EMBLEMAS		/		
ACCESORIOS INTERIORES				
TABLERO / CONSOLA				
RELOJ				
ENCENDEDOR				
CENICERO				
RADIO				
PARLANTES				
CD´S ☐ USB ☐				
MANIJAS INTERNAS				

DETALLE	ESTADO			
ACCESORIOS INTERIORES	CANT.	B	R	G
ESPEJO RETROVISOR		/		
TAPASOLES		/		
LUZ INTERIOR		/		
TWITERS		/		
AMPLIFICADORES		/		
TAPIZADO TECHO		/		
TAPIZADO PISO		/		
CINTURONES DE SEGURIDAD		/		
BARRA DE CAMBIOS		/		
FRENO DE MANO		/		
CAJINERIA		/		
APOYA CABEZAS		/		
GUANTERA		/		
GUAYA BAUL		/		
GUAYA CAPOT		/		
GUAYA GASOLINA		/		
TAPETES		/		
LLANTA REPUESTO		/		
COPAS DE RINES		/		
GATO		/		
HERRAMIENTA		/		
EXTINTOR BOTIQUIN				
PERFUMES				
CARGADOR - MANOS LIBRES				
GAFAS PARAGUAS				
PALANCAS VARILLAS				
CARPA				
CAMARAS				
PARRILLA TECHO				
KILOMETRAJE VEHICULO				
PARTES DEL MOTOR				
BATERÍA REFERENCIA:				
VARILLA DE ACEITE				
TAPA DEL ACEITE				
TAPA RADIADOR				
COMPUTADOR DEL CARRO				
TAPA DEPOSITO DEL AGUA				
TAPA HIDRÁULICO				

OBSERVACIONES:

Carga y Descarga sin Novedad

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EL VEHÍCULO - PROPIETARIO O POSEEDOR CÉDULA CELULAR DIRECCIÓN	NOMBRE CONDUCTOR GRÚA CEDULA FIRMA	GRÚA No. PLACA
Mano Rincón 79382651	CRISTIAN R.	LZM614

EL CLUTCH DE COLOMBIA SAS

Nit 800057399

RECIBO DE CAJA	5424

BENEFICIARIO
TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
901056044 3			PAGO FACTURA 42467
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 85 A 28 B 41	Bogota D.C	3138889734	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 7 de mayo de 2024	07-may-24	BLEIDE JOHANA TRIANA PULGARIN	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200501	PAGO FACTURA 42467	TRANSPORTES ESPECIALES N	389.312	0
13050501	PAGO FACTURA DE VENTA SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No SVFE 20652 42467	TRANSPORTES ESPECIALES N	0	389.312
		TOTAL DEL DOCUMENTO	389.312	389.312

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SERVILIDER DE COLOMBIA
NIT. 800.057.399-0
CRA. 29 No. 78 - 76

CC/NIT

Valor en Letras Total Item 3
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Puede realizar transferencia o consignación a Bancolombia cuenta corriente No. 2069562964-8, Banco de Bogota cuenta corriente No. 637308065, o si tiene cuenta de diferente banco puede realizar pago pse en www.clutchdecolombia.com.

CLIENTE TRAE REPUESTOS KIT EMBRAGUE CON BALIBOMBA

SUBTOTAL	340.924
DESCUENTO	0
IVA	64.776
RETEFUENTE	13.200
RETEICA	3.188
RETEIVA	0
RETECREE	0
TOTAL DOCUMENT	389.312

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 17:54:11

IMPRESO POR SOFTWARE CONTABLE WORLD OFFICE NIT 900534356-3

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2f38fda39ede7fa5bed386b37852898723083af9c85c2a4b470b98d305e246dff2b230e58f4145aef144d80aafb54717 --Fecha y Hora de Expedición: 06/05/2024 5:59:13 p. m.

BEAR
REVISIÓN DE FRENOS
CAMBIO DE ACEITE
ALISTAMIENTO
TECNOMECÁNICA
ALINEACIÓN Y BALANCEO