

# AUTOS FULL SAS

ORLANDO TORRES G • NIT. 901.160.622-5



CE 2502

- ALINEACIÓN Y BALANCEO
- RECTIFICACIÓN DE RINES
- SISTEMA DE FRENOS
- SUSPENSIONES
- EMBRAGUES
- CAMBIO DE ACEITE

- RADIAORES
  - BATERÍA
  - SCANNER
  - ANÁLISIS DE GASES
  - MECÁNICA RÁPIDA
- MECÁNICA RÁPIDA

REMISIÓN

Nº 28817

20 01 24

SEÑOR/ES):	SETR35	NIT.:	VEHÍCULO:
DIRECCIÓN:		KLM:	PLACA: UFU 714

CANT.	DESCRIPCIÓN O DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Parche		20.000
1	valvula		20.000

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: 1. EL VEHÍCULO SE PREPARA BAJO CONSENTIMIENTO DEL PROPIETARIO.  
2. LA SERVITECA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DEL VEHÍCULO DESPUÉS DE ENTREGADO.  
3. EL CLIENTE FIRMA QUE RECIBIÓ EL VEHÍCULO CON LAS REPARACIONES AUTORIZADAS POR EL.  
4. LA SERVITECA NO RESPONDE POR ARTÍCULOS DEJADOS POR EL CLIENTE EN EL VEHÍCULO.

FIRMA DEL CLIENTE

TOTAL → 40.000

Johan

FIRMA O SELLO

CEL.: 318 644 4753 • E-mail: jose.torres352@yahoo.es