

West's *Actions*

SuperTransporte

Supertransporte

PLACA:
MES

SMB 840
MAYO

ROUTE: 31
YEAR 2025

RUTA: 31 CONDUCTOR: Mauricio Fajz
AÑO 2015



Victoria
COLEGIO

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

2890000000

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

FORMATO DE PREVENTIVA No. 208905

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2025-05-07	Nombre o Razon Social OSCAR MAURICIO PAEZ PINEDA	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa SMB840	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase MICROBUS	Marca VOLKSWAGEN	Línea CRAFTER 50
Modelo 2011	Vencimiento SOAT 2025-09-08	Vencimiento RTM 2025-09-06	Kilometraje 826525	Combustible DIESEL	Empresa PARTICULAR	

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 1 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	Maximo <= 30	%

Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 2 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 2 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	Maximo <= 30	%
Eje 3 Izquierdo N	Eje 3 Derecho N				Eje 4 Derecho N				=<		%
Eje 4 Izquierdo N	Eje 4 Derecho N				Eje 5 Derecho N				=<		%
Eje 5 Izquierdo N									=<		%

8.Frenos

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad	m/Km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 208905
----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: MIGUEL ANGEL MARTINEZ

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE MAYO 2025



La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.