




SGS
COL671172

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

Fecha de inspección: 02/26/2019				Lugar e inspección: Bogotá		Sede:	
DATOS DEL CONDUCTOR				DATOS DEL VEHICULO			
Nombres y apellidos:				Placa:	Interno: 07	Tipo:	
Nº de identificación:				SPO799		BUSETA	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Marca:	Kilometraje: 275196	
Documento de identidad	X			2006	HYUNDAI		
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS			SI	NO	FECHA		
Tarjeta de propiedad							
Tarjeta de operación			X		2019-03-01		
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2019-07-23		
Revisión preventiva			X		2019-01-23		
Revisión técnico mecánica (vigente)			X		2019-11-23		
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)			X		2020-02-13		
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)			X		2020-02-13		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa			X			
	28. Estado y seguro de las puertas			X			
	27 Como conduzco			X			
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho			X			
	25. Operación nacional			X			
	25. Emblema escolar			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	24 Luz de placa			X			
	22. Vidrio Panorámico			X			
	21. Luces direccionales			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	19. Luces de reversa			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	17. luz de freno (stop) y tercer stop			X			
PARTE FRONTAL	35. Replica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms)			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
	33. Rutero			X			
	32. Estado de la placa			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
LADO IZQUIERDO	9. Llantas en condiciones de trabajo			X			
	12 Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X			
	13. Llantas en condiciones de trabajo			X			
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)			X			
	52. Niveles de fluido (frenos)			X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)			X			
	51. Suspensión				X		
	50. FRENO DE EMERGENCIA			X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	49. Freno Principal			X			
	53. Revisión fuga de fluidos				X	Fuga acpm lado izquierdo motor	
	48. Pitos delantero y de reversa			X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad			X			
46. Palanca de expulsión o martillo			X				

.Prepare caja de herramientas	Señalice las salidas de emergencia clara y visible
Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	Prepare nueva revisión tecnomecanica
Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	Adquiera un botiquín mas adecuado
	
Responsable de la inspección por:	Firma: 
Nombre y apellido del conductor:	Firma: 