



CONDUCTOR: YEISON YOVANY FERNANDEZ VARGAS

COLEGIO: THE VICTORIA SCHOOL



MES: October

NOTA: SE DEBE ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 0002818

Fecha Revisión

10/09/2019

CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Costa Caribe - Armenia
NIT 900.315.363 Tel: 8965299 Cel: 3132368795

PLACA:	SWQ205	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	KIA	LINEA:	PREGIO
KILOMETRAJE:	302500	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	3000	SILLAS:	19
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JT586927	VIN:	BLOTS73229E004509	CHASIS:	BLOTS73229E004509
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	40212320 1	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	39796140	Fec.Exp:	25/09/2018	Fec.Ven:	25/09/2019	Fec.Exp:	25/09/2018
Empresa:	TERRITORIO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S. A. S NIT: 900348176				Dirección:	BOGOTA ****	
Propietario:	ROSA AVILA CC. 41484616				Dirección:	BOGOTA ****	
Conductor:	ALEXANDER AVILA CC. 79875509				Dirección:	BOGOTA ****	

INSPECCION SENSORIAL

LUCES	☒	Rines Traseros	☒	Retrovisor Izquierdo	☒	Tubos-Mangueras	☒
Altas	☒	Esparragos y Tuercas	☒	Placa Delantera	☒	Pastillas-Bandas	☒
Bajas	☒	Llanta de repuesto	☒	Placa Trasera	☒	Excesiva	☒
Medias Delanteras	☒	FUGAS		Placa Laterales y techo	☒	Pedal Antideslizante	☒
Medias Traseras	☒	Sistema de dirección	☒	Emblemas	☒	SISTEMA ESCAPE	
Freno	☒	Acete de motor	☒	DIRECCION		Union Anillos	☒
Placa	☒	Valvulina caja	☒	Cabrilla	☒	Union Tubo	☒
Reversa	☒	Valvulina Transmisión	☒	Juego Libre	☒	Catalizador	☒
Direccional Izquierda	☒	Líquido De Frenos	☒	Columna	☒	Silenciador	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido Refrigerante	☒	Caja De Dirección	☒	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	☒	Combustible	☒	Terminales	☒	Interruptor Eléctrico	☒
Interna	☒	Aire	☒	Axiales	☒	Correas	☒
Gradas	☒	Sistema de Escape	☒	Brazo corto	☒	Batería	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	☒	Cableado	☒
Limpia Parabrisas	☒	Tapa De Aceite	☒	Pitman	☒	Interruptor Central	☒
Tapicería	☒	Varilla Medida Aceite	☒	Bielra	☒	Arranque	☒
Tapa Motor	☒	Nivel De Aceite	☒	SUSPENSION		Pilo Ciudad	☒
Silletería	☒	Ventilador	☒	Topes	☒	Tacómetro	☒
Cinturones de seguridad	☒	Radiador	☒	Amortiguador Delantero	☒	Man Presion Aire	☒
Gradas	☒	Filtro Combustible	☒	Amortiguador Trasero	☒	Man Combustible	☒
Pedales	☒	Correas-Mangueras	☒	Soportes/Sapos	☒	Amperímetro	☒
Tapa Combustible	☒	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	☒	Pres.Lubrimotor	☒
Puerta	☒	Crucetas	☒	Tijera Inferior Y Superior	☒	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	☒	Uniones	☒	Splinderes	☒	Extintor	☒
Timbre	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒	Barra Estabilizadora	☒	Botiquín	☒
Vidrios	☒	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒	Triángulos -Conos	☒
Parabrisas Posterior	☒	Embragues	☒	Rotulas	☒	Linterna	☒
Ventanas	☒	Caja De Velocidades	☒	Terminales	☒	Llaves Rueda Gato	☒
Salida De Emergencia	☒	ESTADO CARROCERIA		Holguras	☒	Tacos (Curies)	☒
Escotillas	☒	Pintura General	☒	Chasis	☒	Herramientas	☒
Martillos	☒	Chapas Puertas	☒	Pasadores	☒	Manguera Aire	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Parachoques	☒	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	☒	Booster	☒		
Llantas Delanteras	☒	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	☒		
Llantas Traseras	☒	Retrovisor Interior	☒	Campanas	☒		
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Derecho	☒	Discos	☒		

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	7.98	9.54	9.56	7.43		8.92	

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%				N			N	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N	30	%	
18	%		Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N	30	%	
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30	%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad
			%		%		%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 10/11/2019

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Handwritten signature]

RESPONSABLE

[Handwritten signature]
Atenas Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

AUTOFRENOS JD

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN FRENOS DE AIRE E HIDRÁULICOS



HINO

TOYOTA

NEW

CHEVROLET

Almacén - Taller - Remachada de bandas - Reparación de boosters y bomba - Suavizadores

Av. Carrera 104 # 131 - 17 (Suba Aures 2) Tel. 908 03 94 • 310 375 9155

Fecha:

03	10	2019.
----	----	-------

REMISION

Señor

ROSA LUTES

No 9750

Discussion

CRA 62 N^o 1644A:

Placa No. SWQ 205

Vehículo

K. 101.

Operario ENVIGOE

[illegible]

Impreso por: Carlos Ortiz Nal. 19.456; 43-1 - Tel. 236 88 87

ACEPTADA

AUTOFRENOS JD

NIT.: 1058954846-6

Av. Cma. 104 # 131-17 - Tel. 305 4394

CANCELADO

Firma y Sello Cliente