

08/06/19

CCDMin Impreso de los Angulos de Diagnostico

Alinación 08-06-2019

Nombre del Cliente
Vehiculo
Plancha
Kilometraje
Orden Numero
Tecnico
Notas



Del. Izquierdo

MIN	MAX	Guardado	Actual
*****	*****		0.34°
*****	*****		1.91°
*****	*****		0.47°
*****	*****		18.23°
*****	*****		18.56°

Del. Derecho

Actual	Guardado	MIN	MAX
-0.76°		*****	*****
1.65°		*****	*****
-0.53°		*****	*****
6.65°		*****	*****
5.89°		*****	*****

Camber
Caster
Conver.
SAI
Angulo Incluido

Actual	Guardado	MIN	MAX
1.10°		*****	*****
0.26°		*****	*****
11.58°		*****	*****
-0.06°		*****	*****

Camber Diferencia
Caster Diferencia
SAI Diferencia
Convergencia Total