

THE
AMERICAN
SCHOOL
OF
THE
ARTS

Nit. 830.092:453-8

PLACA: 070 389 RUTA: 20



TABLA DE MANTENIMIENTO

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0003038



Fecha Revisión

15/10/2019

PLACA:	UFU389	CLASE:	BUS	MARCA:	KIA	LÍNEA:	PREGIO
KILOMETRAJE:	282229	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	2956	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO CLARO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JT549896	VIN:	KNHTS732257193833	CHASIS:	KNHTS732257193833
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	43616436	Fec.Exp:	16/08/2019	Fec.Ven:	16/08/2020	76294103602500977	Fec.Exp: 18/06/2019 Fec.Ven: 17/06/2020
Empresa :		TRANSPORTES GERFRANS NIT. 901040592		Dirección:		BOGOTA *****	
Propietario :		GARCIA BOGOTA JOSE ARMANDO CC. 79153173		Dirección:		BOGOTA *	
Conductor :		GARCIA BOGOTA JOSE ARMANDO CC. 79153173		Dirección:		BOGOTA *	

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL									
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓				
Bajas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓				
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓				
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓				
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE					
Placa	✓	Valvulina caja	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓				
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓				
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓				
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Columna	✓	Silenciador	✓				
Parqueo	✓	Combustible	✓	Caja De Direccion	✓	SISTEMA ELECTRICO					
Interna	✓	Aire	✓	Terminales	✓	Interruptor Eléctrico	✓				
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Axiales	✓	Correas	✓				
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR									
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓				
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Brazo largo	✓	Cableado	✓				
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓				
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Bielas	✓	Arranque	✓				
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓				
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Topes	✓	Tacometro	✓				
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓				
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓				
Puerta	✓	Crucetas	✓	Sopores/Sapos	✓	Amperimetro	✓				
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓				
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA					
Vidrios	✓	TRANSMISION		Splinderes	✓	Extintor	✓				
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Barra Estabilizadora	✓	Bolíquin	✓				
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓				
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Rotulas	✓	Linternas	✓				
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓				
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Holguras	✓	Tacos (Cufes)	✓				
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoque	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓				
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓				
IDENTIFICACION		FRENOS									
Llantas Delanteras	✓	Retrovvisor Interior	✓	Booster	✓						
Llantas Traseras	✓	Retrovvisor Derecho	✓	Freno De Mano / seguridad	✓						
Rines Delanteros	✓			Campanas	✓						
				Discos	✓						

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1			Eje 2			Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	5,76	9,43	6,71	8,43	6,78					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
	50	%	N	N		N	N			30 %
Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho			Eje 2 Derecho				
Eje 2 Izquierdo			N	N		N	N			30 %
Eje 3 Izquierdo			N	N		N	N			30 %
Eje 4 Izquierdo			N	N		N	N			30 %
Eje 5 Izquierdo			N	N		N	N			30 %
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad								
	18	%								

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	mi/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Unidad
		%		%	%	%	Valor	Norma
							Resultado	Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 15/12/2019

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
 Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión constan que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.

ATENUS BOHORQUES

NIT.:1.026.561.870-3 REGIMEN SIMPLIFICADO



CHEVROLET.

ATENDEMOS DOMINGOS Y FESTIVOS
SERVICIO GRANTIZADO



Técnicos especializados en el ramo de frenos
de aire e hidráulicos, para toda clase de vehículos.



DODGE

ADAPTACION DE BOOSTERES Y BOMBAS



REPUESTOS Y REMACHADA DE BANDAS

RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y CAMPANAS

CALLE 187 No.11-60 • CEL.: 311 211 2058 / 311 572 6835 • B. VERBENAL BOGOTÁ,D.C.

LUGAR Y FECHA: 15-10-14 FACTURA 1539

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

NIT.:

PLACA:

MARCA:

TEL.:

FORMA DE PAGO:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	VALOR
	MANGUERAS		
	ESPARRAGOS		
	BANDAS		
	PASTILLAS		
	CHUPAS		
	G. POLVOS		
	PUNTILLAS		
	LIQUIDOS		
	RESORTES		
	GRADUACIONES		
	RACORES		
	TUBOS		
	RETENEDORES		
	GRASA		
	EMPAQUETADURAS - BOMBAS		
	RODILLOS		
	CAMPANAS		
	DISCOS		
	FRENOS DE AHOGO		
	OBRA DE MANO		
		TOTAL \$	10.000

SOLO ATENDEMOS
Calle 187 No. 11-60
10.000

ACEPTO Y ME OBLIGA A PAGAR

FIRMA DEL COMPRADOR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008)