

No. 820092-1538

Vigilado  
SuperTransporte



## **FORMATO DE MANTENIMIENTO**

PLACA: UPT 436

RUTA: #17

CONDUCTOR: ORLANDO V.

COLEGIO ✓N

MES JULIO

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

## FORMATO DE PREVENTIVA No. 209395



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

## A. INFORMACION GENERAL

## 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

1 FECHA	Nombre o Razón Social	Documento	No
2025-05-26	OSCAR ARMANDO MORENO LOPEZ		

Direccion	Teléfono	Ciudad	Departamento
-----------	----------	--------	--------------

Pieza	País	Servicio	País	Clase	Marca	Línea
UPT436	COLOMBIA	PUBLICO	Colombia	MICROBUS	KIA	PREGIO

Modelo	Vencimiento SOAT	Vencimiento RTM	Kilometraje	Combustible	Empresa
2008	2025-10-03	2025-09-28	276151	DIESEL	INGENIATUR

## 3. DATOS DEL VEHICULO

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
8.Frenos											

Eficacia Total Mínimo Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0	N	0	>= 30	%
	Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0	N	0	>= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		>=	%	
0 >=18 %	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		>=	%	
	Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		>=	%	

## 9.Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	12	Unidad	m/Km

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública.



## E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 209395
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: Fugas de aceite sin goteo motor

Extintor vence enero 2026



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la Inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de Inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.

		SERVICIO DE TRANSPORTE			F-ST-010
			FICHA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR KILOMETRO		Marzo de 2019 Actualizacion 04
COLEGIO:	Bancho	SECCION:		RUTA No:	1
CONDUCTOR:	Colombia Verdugo	PLACA:	4PT 432	VEHICULO CLASE	
FECHA	KILOMETRAJE	DESCRIPCION DEL CAMBIO DE REPUESTOS Y REPARACIONES EFECTUADAS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE JEFE TALLER	NOMBRE DEL TALLER
25/07 2025	277910	Revision. Preventiva			

 NOMBRE DEL CONDUCTOR

 INGENIATUR S.A.S.