

Metro Vans


PLACA: TL4 570 RUTA: 16 CONDUCTOR: JORGE ELIEZER CARNERO GONZALEZ
MES: DICIEMBRE COLEGIO: CBR

[illegible]

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00015512



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión
09/12/2023

PLACA:	TLY570	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	JINBEI	LINEA:	SY6548J1S3BH						
KILOMETRAJE:	259.800	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	2498	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO.				
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	DK4B061306	VIN:	LSYHKAEE9EQ085834	CHASIS:	LSYHKAEE9EQ085834	SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:									
Certificado:	168930273	Fec.Exp:	10/10/2023	Fec.Ven:	10/10/2024	86644651				Fec.Exp:	10/10/2023	Fec.Ven:	09/10/2024
Empresa:	TRANSPORTES RINCON NIT. 860524195				Dirección:		BOGOTA						
Propietario:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473				Dirección:		BOGOTA						
Conductor:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473				Dirección:		BOGOTA						

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	<input checked="" type="checkbox"/>	Rines Traseros	<input checked="" type="checkbox"/>
Bajas	<input checked="" type="checkbox"/>	Esparragos y Tuercas	<input checked="" type="checkbox"/>
Medias Delanteras	<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Medias Traseras	<input checked="" type="checkbox"/>	FUGAS	
Freno	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de motor	<input checked="" type="checkbox"/>
Reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	Valvulina caja	<input checked="" type="checkbox"/>
Direccional Izquierda	<input checked="" type="checkbox"/>	Valvulina Transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>
Direccional Derecha	<input checked="" type="checkbox"/>	Líquido De Frenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	Líquido Refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>
Forma	<input checked="" type="checkbox"/>	Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Gradadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Aire	<input checked="" type="checkbox"/>
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpia Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	MOTOR	
Tapicería	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapa De Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapa Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	Varilla Medida Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>
Sillería	<input checked="" type="checkbox"/>	Nivel De Aceite	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>
Gradas	<input checked="" type="checkbox"/>	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedales	<input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapa Combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	Correas-Mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
Puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	CARDAN	
Pasa Manos	<input checked="" type="checkbox"/>	Crucetas	<input checked="" type="checkbox"/>
Timbre	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniones	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	Cadena o soportes de desprendimiento	<input checked="" type="checkbox"/>
Condición Posterior	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSMISION	
Ventanillas	<input checked="" type="checkbox"/>	Caja De Velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>
Salida De Emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	<input checked="" type="checkbox"/>	Pintura General	<input checked="" type="checkbox"/>
Marillos	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapas Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivo de velocidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Parachoques	<input checked="" type="checkbox"/>
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	<input checked="" type="checkbox"/>
Lantas Delanteras	<input checked="" type="checkbox"/>	IDENTIFICACION	
Lantas Traseras	<input checked="" type="checkbox"/>	Retrovisor Interior	<input checked="" type="checkbox"/>
Rines Delanteros	<input checked="" type="checkbox"/>	Retrovisor Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>

Eje 1				Eje 2				Eje 3			
LABRADO RUEDAS (mm)				Izquierdo				Derecho			
Rueda de Repuesto	9.8			5.4				5.8			
				4.2				6.0			
Eficacia Total		Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad
50		%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N	
				Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N	
				Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N	
				Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N	
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N	
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad				
18		%				30	%				
						30	%				
						30	%				
						30	%				
						30	%				



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 09/02/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JORGE CARREÑO GARZOR

CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.