

PLACA: WFO 932 RUTA: 17 CONDUCTOR: Wilson Zucan  
MES: mayo COLEGIO: CBE

**NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS**

27	03	29
----	----	----

SEÑOR(ES): José Ramirez

C.C. / NIT: WEO-932 FORMA DE PAGO:

✓	Corrección frenos traseros y delan.	}
✓	Ajuste brazo dirección	
✓	Ajuste suspensión general	
		\$80000


Wilson Fernando Rincón  
RUT. 79'981.998-0 \* Régimen Simplificado  
Calle 161 A N° 7 B - 22 Tel. 376 576 7022

TOTAL \$ \$80.00



# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016607



**CDA TECNOSABANA SAS**  
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

12/03/2024

PLACA:	WEO932	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY				
KILOMETRAJE:	160.763	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO.		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDD545645	VIN:	KMJHG17PPEC061225	CHASIS:	KMJHG17PPEC061225				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Certificado:	165813769	Fec.Exp:	25/04/2023	Fec.Ven:	25/04/2024		3420123001256	Fec.Exp:	28/02/2023	Fec.Ven:	27/02/2024
Empresa:	METRO VANS SAS NIT. 830138859				Dirección:		BOGOTA				
Propietario:	BANCO DE BOGOTA NIT. 8600029644				Dirección:		BOGOTA				
Conductor:	GERMAN EDUARDO HIDALGO CC. 79939911				Dirección:		BOGOTA				

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL			
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparros y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Vanilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Sileteña	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

Rines Delanteros			Retrovisol Derecho			Eje 1			Eje 2				Eje 3			
LABRADO RUEDAS ( mm )			Izquierdo		Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Rueda de Repuesto			5.5	7.5	7.4		6.2	7.3	7.1	6.8						
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50	%		Eje 1 Izquierdo			N		Eje 1 Derecho			N		30	%		
			Eje 2 Izquierdo			N		Eje 2 Derecho			N		30	%		
			Eje 3 Izquierdo			N		Eje 3 Derecho			N		30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo			N		Eje 4 Derecho			N		30	%		
			Eje 5 Izquierdo			N		Eje 5 Derecho			N		30	%		
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad	



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

Vigencia: 12/05/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

*German Eduardo Hidalgo*  
GERMAN EDUARDO HIDALGO CC. 79939911

RESPONSABLE

**APROBADO**

*Alfonso Moreno*  
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica v