

PLACA: WEO 934 RUTA: #7 CONDUCTOR: Oscar Cuervo
MES MAYO COLEGIO CBR

NOTA: SE DEBEN ANEXAR COPIAS DE LAS FACTURAS RELACIONADAS

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00017811



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

30/05/2024

PLACA:	WEO934	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY			
KILOMETRAJE:	135.296	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO ZAPOTE VERDE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4ddd544807	VIN:	KMJHG17PPEC061210	CHASIS:	KMJHG17PPEC061210			
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:					
Certificado:	166726053	Fec.Exp:	26/06/2023	Fec.Ven:	26/06/2024	3420123003959	Fec.Exp:	24/06/2023	Fec.Ven:	23/06/2024
Empresa:	METRO VANS SAS NIT. 830138859					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	BANCO BOGOTA S. A CE. 860002964					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	Â*SCAR CUERVO GOMEZ CC. 80512636					Dirección:	BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL			
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Lanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Vanilla Medida Aceite	✓	Bielra	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2
11.5				9.8	6.8	8.6	5.6	4.9	5.9						
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N			30	%	
				Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N			30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N			30	%	
	18	%		Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N			30	%	
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N			30	%	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10				Unidad		m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad			Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%			Resultado			



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 30/07/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

[Signature]
A"SCAR CUERVO GOMEZ CC. 80512636

RESPONSABLE

APROBADO
[Signature]
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.