

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000602-2504

CDA BOGOTÁ SEDE  
NORTE 170 TOBERIN  
NIT 9016353349  
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel  
3143968942  
BOGOTÁ



## FECHA

Fecha de prueba:  
2025-04-23

Nombre o razón social:

MARTINEZ REYES JONATHAN

Documento de identidad:

CC. (  ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1020743496

Dirección:

CRR 11 A 131 28

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Telefono:

3213293459

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa:  
WEP253

Marca:

NISSAN

Línea:

URVAN

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2014

Cilindrada:

2488

Kilometraje:

536786

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10029930921

Combustible:  
DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

MARTINEZ REYES JONATHAN



Fecha 2025-04-23, Placa WEP253 Hora 08:14

Fecha 2025-04-23, Placa WEP253 Hora 08:17

## Suspensión (SI aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 55	Mínimo	Máximo	Unidad
<b>Frenos</b>										
Eficacia Total	Mínimo 63,8	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2857	Peso 4140	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2391	Unidad N
				Eje 2 Izquierdo	1806	2894	N	Eje 2 Derecho	1591	N
<b>Desviación Lateral</b>										
Eje 1	3,8	Eje 2	4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Eje 6	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
<b>Inspección Sensor</b>										

## ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Rebordes o Barreras	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieza parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccional	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Indicador de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Crueta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bomba	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,58	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6,35	6,42
Eje 2	6,39	6,37