


Campo visual	Estado limpiaparabrisas	Frontal / Trasero
Iluminación interior / exterior	parabrisas y espejos retrovisores exteriores	
Instrumentos	Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / repetidores / freno / reverso / bocina	
(motor en marcha)	Luces de guantera / techo / parosoles / puentes / dirección de los rodadizos	
Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica)		
Testigos de alerta cuadro de instrumentos		
Verificar código de radio / reinicializar		
Intervalo de servicio (si aplica)		
Funcionamiento elevavidrios		
Eficacia climatización (A/C, calefacción)		
Luces de placa / baul		
Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)		
Nivel de líquido limpiaparabrisas		
Nivel aceite motor		
Nivel de líquido de frenos / Embague		
Nivel de líquido refrigerante		
Nivel del aceite de la caja de velocidades		
Estanquedad de coja de velocidades / Reductor		
Estanquedad del circuito de dirección		
Estanquedad del circuito de frenos		
Amortiguadores (Estanquedad / estodo)		
Estanquedad del motor		
Estanquedad circuito de combustible		
Rótulas y guarniciones de la dirección		
Sistema de escape (fijación / fijación)		
Corriente parte baja de la carrocería		
Pastillas		
Bandas de frenos		
Discos de frenos		
Batería 12V (estodo de carga / fijación / ajuste terminales)		
Bomba de vacío / amplificador de frenos		
Bomba de agua eléctrica		
Test de aislamiento		
Activación GNV motor		
Diagnóstico computarizado (test calculadores)		
Funcionamiento de cinturones de seguridad		
Comprobar mecanismo de puertas / capó / baul		
Condensación y descondensación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)		
Cable de carga (si aplica)		
Limpieza general (interior / exterior)		

CONVENCIOS	
CONFORME	✓
NO CONFORME	X
NO APLICA	N/A

Nº Orden de reparación: 14451
Nombre: Esteban Prado
Placa: ETL063
Kilometraje: 9.483 kms
Fecha de ingreso vehículo: 15/06/2023 Fecha de entrega vehículo: 15/06/2023
Aplicación de garantía: Si NO

Fecha de vencimiento SOAT:
Fecha de próxima revisión técnica mecánica:
Fecha de vencimiento extintor:
Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje):
09/06/2024 19.400 kms



Reparación de 10.000Km, por contrato RCI #09900133196.
Re reemplazo aceite Motor, filtro aceite, late de tapón, filtro de aceite Motor.

PARTES INTERVENIDAS



PARTES REEMPLAZADAS



OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:

% de desgaste

- Estabilidad en linea recta
- Estabilidad en desaceleración
- Estabilidad al frenar
- Recorrido y comportamiento pedal freno
- Recorrido y comportamiento pedal freno embrague
- Recorrido y funcionamiento freno de parqueo

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:

% de desgaste

Observaciones:

Realizado apunte medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas en el vehículo que corresponden.

La fren delantera

rotación de llantas

Se sacó e calculo

de contacto

delan.

Vehículo

X M. M. Prado
Firma Cliente



■ CORREO ELECTRÓNICO ■ servicioalcliente@renault.com
LÍNEA GRATUITA 01 8000 519 333

