

CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

		LISTA DE OPERACIONES	R.S.	Z.E.
		Estado limpiaparabrisas	✓	✓
		Parabrisas y espejos retrovisores exteriores	✓	✓
		Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / reparedores / freno / reverso / bocina	✓	✓
		Luces de guantera / techo / parasoles / puertas / dirección de los radiadores	✓	✓
		Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica)	NA	✓
		Testigos de alerta cuadro de instrumentos	✓	✓
		Verificar código de fallo / reinicializar intervalo de servicio (si aplica)	✓	✓
		Funcionamiento elevavidrios	✓	✓
		Eficacia climatización (A/C, calefacción)	✓	✓
		Luces de placa / baúl	✓	✓
		Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)	NA	✓
		Nivel de líquido limpiaparabrisas	✓	✓
		Nivel aceite motor	✓	✓
		Nivel de líquido de frenos / Embrogue	✓	✓
		Nivel de líquido refrigerante	✓	✓
		Estanquidad del circuito de refrigeración	✓	✓
		Nivel de aceite de la caja de velocidades	NA	✓
		Estanquidad de caja de velocidades / Reductor	NA	✓
		Estanquidad del circuito de dirección	✓	✓
		Estanquidad del circuito de frenos	✓	✓
		Amortiguadores (Estanquidad / estado)	✓	✓
		Estanquidad del motor	✓	✓
		Estanquidad circuito de combustible	✓	✓
		Rótulas y guardapalos de la dirección	✓	✓
		Sistema de escape (alineación / fijación)	✓	✓
		Corrosión parte baja de la carrocería	✓	✓
		Pastillas	✓	✓
		Bandas de frenos	✓	✓
		Discos de frenos	✓	✓
		Batería 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales)	✓	✓
		Bomba de vacío / amplificador de frenos	✓	✓
		Bomba de agua eléctrica	✓	✓
		Test de aislamiento	✓	✓
		Activación GMV motor	✓	✓
		Diagnóstico computarizado (test calculadores)	✓	✓
		Funcionamiento de cinturones de seguridad	✓	✓
		Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	✓	✓
		Condensación y descondensación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)	✓	✓
		Cable de carga (si aplica)	✓	✓
		Limpieza general (interior / exterior)	✓	✓

R.S. Renault Servicio
Z.E. Vehículo Eléctrico

CONVENCIONES	
CONFORME	✓
NO CONFORME	X
NO APLICA	N/A

Estado de llantas	
% Desgaste <u>25</u> - <u>50</u> - 75 - 100 Presión: <u>31</u> psi	% Desgaste <u>25</u> - <u>50</u> - 75 - 100 Presión: <u>31</u> psi
% Desgaste <u>25</u> - <u>50</u> - 75 - 100 Presión: <u>31</u> psi	% Desgaste <u>25</u> - <u>50</u> - 75 - 100 Presión: <u>31</u> psi
% Desgaste <u>25</u> - <u>50</u> - 75 - 100 Presión: <u>35</u> psi	
Torque pernos de ruedas	

Prueba de ruta	
Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido	
Cambio de marchas vehículo en movimiento	
Rendimiento y poder de aceleración	
Temperatura del motor	
Funcionamiento en caliente	
Funcionamiento a velocidad estabilizada	
Estabilidad en línea recta	
Estabilidad en desaceleración	
Estabilidad al frenar	
Recordar el comportamiento pedal freno	
Recordar el comportamiento pedal de embrague	
Recordar el funcionamiento freno de parqueo	

Observaciones:

Voltios 12,54V

MOD 100 504A

1000 500

VAIO 2 SIVA

BATERIA Buena

Nueva

Nº Orden de reparación: 46557

Nombre: DIAZ LOIS
 Place: ENT 706

Placa: GUT 206
 Kil: 14 72

Kilometraje: 18 572 Kms

Fecha de ingreso vehículo: 26/02/2024

Aplicación de garantía: SÍ X NO /

Fecha de vencimiento SOAT:

Fecha de próxima revisión técnico mecánica:

Fecha de vencimiento extintor:

Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): 26/05/2015 2891 Kms

REPARACIONES EFECTUADAS

1.110 70000 Km. se realizó cambio de aceite,
 cambio filtro Ace, Aceite y habria culdo, Aro
 tapon, se calibraron ruedas, se completaron
 niveles, se realizó test de calculadores, se
 realizó 40 puntos de control, se cambio BATERIA
 POR GARANTIA Vehículo es conforme en repeticiones efectuadas

PARTES INTERVENIDAS	

PARTES REEMPLAZADAS	

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:

% de desgaste

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:

% de desgaste

Se recomienda Huley Mid cada
año o cada 10.000 km

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Bravan manf. due

Firma Responsable

x Carlos Rodríguez
Firma Cliente

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT

 CORREO ELECTRÓNICO: servicioalcliente@renault.com

 LÍNEA GRATUITA: 01 8000 519 333


SOFASA RENAULT 77 02 201 563 -8/2021



Renault Group

Informe electrónico para los calculadores ¡Su seguridad es nuestra prioridad!

Análisis	Vehículo	Taller
Fecha: 26/02/2024	VIN: 9FBHJD404RM709041	Concesionario:
Hora: 17:21:17	Kilometraje: 18572	Dirección: - -
Versión software: 234	OR: 46587	Teléfono:
Modelo: CF-54-1	Tipo: DUSTER fase3	Fax:
	Matrícula: GVT206	



* Ilustración no contractual

Lista de los calculadores verificados

Número	Calculador	Fallo(s) presente(s)
120	INYECCION	NO
1094	ABS / ABR	NO
247	CUADRO DE INSTRUMENTOS	NO
645	UNIDAD CENTRAL HABITÁCULO	NO
756	AIRBAG / PRETENSORES	NO
419	CLIMATIZACION	NO
261	UNIDAD COMUNICACION	NO
2391	DET. ÁNGULO MUERTO	NO
1232	DIRECCION ASISTIDA	NO
2202	UPC	NO
2017	TRANSMISIÓN 4x4	NO
2620	PASARELA DE CAN PRINCIPAL	NO
2003	MÓDULO MANOS LIBRES	NO