


SISTEMA DE MOTOR				B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR				X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR				X			
ESTADO DE CORREAS				X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE				X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION				X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE				X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION				X			
SISTEMA TRANSMISION				B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE				X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES				X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS				X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS				X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				X			
SISTEMA EQUIPO				B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENO				X			
ESTADO DE MUELLES				X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES				X			
FUGAS DE AIRE							NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO				X			
ESTADO DE TREN DELANTERO				X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES				X			
SISTEMA DE DIRECCION				X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION				X			
NOTAS							
SE LE REALIZA REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA							
LLANTAS DELANTERAS 90%, LLANTAS TRASERAS 80%, LLANTAS DE REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE							
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL: 308 7622 CEL. 315 716 7889							
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO							
INTERNO				EXTERNO			
/ EX / MB / B / R / D /				/ EX / MB / B / R / D /			
Aprobado ☒				KILIANY PEREZ			
Rechazado ☐							
ELABORÓ Centro de Diagnostico Automotriz La 70 Nit. 901.154.110 - 1				REVISO 			
FIRMA: NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ CARGO: JEFE DE PATIO				FIRMA: NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ CARGO: INGENIERO MECANICO			

