

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA VASQUEZ COBO, NIT: 900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616
Vasquez Cobo

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-11-25	OSCAR MAURICIO CARABALI NARANJO	CC (X) NIT () CE () No. 94491484			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
MANZANA 29 CASA 54		1000000	Cali	Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ETK497	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10026742850	2022-07-28	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD208PM298288		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
J759Q120940	OTTO	1599	74958	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-11-25 ETK497 13:40



2023-11-25 ETK497 13:42

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	54.20		88.10		53.30		58.60	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
52.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2067.00	3780.00	N	Eje 1 Derecho	2200.00	3847.00	N	6.05	30	%
			Eje 2 izquierdo	1412.00	2804.00	N	Eje 2 Derecho	1221.00	2656.00	N	13.50	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			
20.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.36	-0.56						


Inspección Visual							
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Especjos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Botiquin	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Identificación Reqlamentaria	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.30	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.08	4.87
Eje2	5.20	5.11



CEK SOL ARROYO
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)