

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL


CDA CDA VASQUEZ COBO, NIT: 900576533-0 Av Vásquez Cobo # 28N-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón	Documento de identidad			
2024-05-30	OSCAR MAURICIO CARABALI NARANJO	CC (X) NIT () CE () No. 94491484			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
MANZANA 29 CASA 54		1000000	Cali	Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ETK497	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2023	10026742850	2022-07-28	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD208PM298288		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
J759Q120940	OTTO	1599	110002	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2024-05-30 ETK497 11:21



2024-05-30 ETK497 11:22

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	84.40		76.80		58.70		64.80	40	%

Frenos														
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		
63.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2650.00	3867.00	N	Eje 1 Derecho	2542.00	3391.00	N	4.08	30	%	
			Eje 2 izquierdo	1307.00	2804.00	N	Eje 2 Derecho	1523.00	2606.00	N	14.20	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 4 izquierdo			Eje 4 Derecho		
24.90	18	%	N			N			N			N		
			Eje 5 izquierdo			Eje 5 Derecho			N			N		

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.31	0.59						

Inspección Visual						
Desempañador	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	


Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.98	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.76	4.98
Eje2	5.38	5.98



FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)