

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

Nº: 00008919-2508



C.D.A. TUTECCNO S.A.S.
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N. 29C-42/50/54 TOL
7084358
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 08/08/18
Circuito: 03/ 08/ 18/ 05

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
Nombre a razón social: FERNANDEZ JORGE
Documento de identidad: CC. () N. () NIT. () CE. ()
Teléfono: 775460557
Código: BOGOTÁ
Departamento: CDM (METRO) CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: QUV527
Marca: CHANBAND
Línea: ESCAROL
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2008
Cilindrada: 1000
Consumo: 47.128
No. Licencia: 1002242669
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO
Empresa:
Categoría:



Inspección Sensorial

01. Identificación reglamentaria	CUMPLE	01. Luz de parqueo	CUMPLE	01. Eje1 Santa Izquierda	NO APLICA
01. Dispositivo de la empresa	CUMPLE	01. Luz Interna	CUMPLE	01. Eje1 Santa Derecha	NO APLICA
01. Ancho sillas	CUMPLE	01. Luz Placa	CUMPLE	01. Eje1 Santa Izquierda	NO APLICA
01. Estado tubo escape	CUMPLE	01. Luces Azules	CUMPLE	01. Eje1 Santa Derecha	NO APLICA
01. Ases. General	CUMPLE	01. Luces Rojas	CUMPLE	01. Eje1 Santa Izquierda	NO APLICA
01. Espejos	CUMPLE	01. Indicadores de cambio	CUMPLE	01. Eje1 Rta Derecha	CUMPLE
01. Perno	CUMPLE	01. Terminales Bataria	CUMPLE	01. Eje1 Rta Izquierda	CUMPLE
01. Superfies	CUMPLE	01. Auxilio de Bataria	CUMPLE	01. Eje2 Rta Derecha	CUMPLE
01. Ruedas Superiores	CUMPLE	01. Desampañador	CUMPLE	01. Eje2 Rta Izquierda	CUMPLE
01. Ruedas Inferiores	CUMPLE	01. Cruzetas	CUMPLE	01. Eje2 Rta Derecha	NO APLICA
01. Resorte o Balanzas	CUMPLE	01. Linterna	CUMPLE	01. Eje2 Rta Izquierda	NO APLICA
01. Amortiguadores	CUMPLE	01. Triángulos	CUMPLE	01. Eje3 Rta Derecha	NO APLICA
01. Tijeras	CUMPLE	01. Bandejas	CUMPLE	01. Eje3 Rta Izquierda	NO APLICA
01. Limpiaaparbrisa	CUMPLE	01. Tacos	CUMPLE	01. Eje3 Rta Derecha	NO APLICA
01. Retrovisores	CUMPLE	01. Llanta de respaldo	CUMPLE	01. Eje3 Rta Izquierda	NO APLICA
01. Pto	CUMPLE	01. Gato	CUMPLE	01. Luminaria y Pintado	CUMPLE
01. Dispositivo de velocidad	CUMPLE	01. Hornos/ta	CUMPLE	01. Tapacorta	CUMPLE
01. Parafusos	CUMPLE	01. Edificio	CUMPLE	01. Coperta	CUMPLE
01. Ventanillas	NO APLICA	01. Botiquin	CUMPLE	01. Reclinatorio de la Dirección	CUMPLE
01. Puertas	CUMPLE	01. Señales de advertencia	CUMPLE	01. Terminales	CUMPLE
01. Cinturones de Seguridad	CUMPLE	01. Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	01. Brincos Acabado	CUMPLE
01. Señales emergencia y Marfio	NO APLICA	01. Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	01. Gasolier	CUMPLE
01. Descendidos	CUMPLE	01. Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	01. Pneu	CUMPLE
01. Skip	CUMPLE	01. Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	01. Promedio de Distancia	NO APLICA
01. Nevoza	CUMPLE	01. Eje2 Santa Derecha	NO APLICA	01. Promedio de Tiempo	NO APLICA

- 01: CARROCERIA
- 04: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- 07: LLANTAS
- 010: SISTEMA DE DIRECCION
- 02: SISTEMA DE SUSPENSION
- 05: SISTEMA ELECTRICO
- 08: RINES
- 011: CHASIS
- 03: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- 06: EQUIPO DE CARRETERA
- 09: ESTADO DE PRESENTACION
- 012: DISPOSITIVOS DE CORRO

RESULTADO: APROBADO
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respaldo	5.00	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4	5
Eje 2	5.00	5.70

C.D.A TUTECCNO S.A.S
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54

CRISTIAN EDUARDO MALAGON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.