

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002427-2311

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

CONTROLAUTOS LAS ACACIAS
NIT 900554151-6
CRA 10 # 38-05 Girardot Tol
8884761

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba: 2023-11-20	Nombre o razón social: SANDRA PATRICIA YATE	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 39567183	Dirección: CRA 7A N 20A-61 GRANADA		Teléfono: 0000000 Cel 3194431784	Clase: GIRARDOT	Departamento: CUNDINAMARCA
DATOS DEL VEHICULO								
Placa: JOU379	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 243652		
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020596548	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: NELSON GALVIS			



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 52	Delantera Derecha	Valor 84	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha	Valor 67	Mínimo 40	Unidad %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza 3320	Peso 7063	Unidad N	Fuerza 3420	Peso 4316	Unidad N	Desequilibrio 2,9	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	Fuerza 2580	Peso 5494	Unidad N	Fuerza 2380	Peso 3041	Unidad N	Desequilibrio 7,3	Máximo 30	Unidad %	
Desviación Lateral												
Eje 1	5,5	Eje 2	1,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)			

Inspección Sensori												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	NO APLICA							
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA							
G1 Asao General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA							
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE							
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE							
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA							
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA							
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	NO APLICA							
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE							
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE							
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE							
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE							
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE							
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE							
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE							
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE							
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE							

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.63	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,87	5,96
Eje 2	4,4	3,9

[Firma manuscrita]
GUSTAVO ADOLFO CAMEOZA GUZMAN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.