

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001831-2111

AutoMás
Centro de Diagnóstico Automotor

CONTROLAUTOS LAS ACACIAS
NIT 900554151-6
CRA 10 # 38-05 GIRARDOT Tel
8884761

FECHA

Fecha de prueba:
2021-11-16

Nombre o razón social:

SANDRA PATRICIA YATE

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 39567183

Dirección:

CRA 7A N 20A-61 GRANADA

Teléfono:

0000000 Cel 3194431784

Ciudad:

GIRARDOT

Departamento:

CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: J0U379 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2021 Cilindraje: 1599 Kilometraje: 99412
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10020596548 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: SANDRA PATRICIA YATE



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 40	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 45	Trasera Derecha	Valor 42	Minimo 40	Unidad %
Eficacia Total	58,3	Eje 1 Izquierdo	2160	Fuerza	3826	Eje 1 Derecho	2520	14,3	30 %
		Eje 2 Izquierdo	1640	Peso	2845	Eje 2 Derecho	1630	0,6	30 %
Eficacia Auxiliar	24,2	Eje 3 Izquierdo		Unidad		Eje 3 Derecho			
		Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
		Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Frenos

Eje 1	2,9	Eje 2	4,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------------	--------	--------

Desviación Lateral

Inspección Visual			Inspección Visual			Inspección Visual			Inspección Visual				
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Soportes	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE												
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE												
G4 Parabrisas	CUMPLE												
G4 Ventanillas	CUMPLE												
G4 Puertas	CUMPLE												
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE												
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE												
G5 Direccionales	CUMPLE												
G5 Stop	CUMPLE												
G5 Reversa	CUMPLE												

- G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	1,67	2,39
Eje 2	3,58	3,67

ING. EDWIN RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.