

SANAUTOS S.A.

NIT: 890.200.179-7
 CALLE 29 N° 14 - 48
 BUCARAMANGA-COLOMBIA
 Teléfono: (7) 6973838 OP 1
 sanautosteinforma@sanautos.com.co
 www.sanautos.com.co

N° O.R.: 109490401

Fecha: 01/07/2022
 O.R.: 303734



RENAULT
 Passion for life

APARICIO ANAYA MIGUEL ANGEL
 CL 34 24 31 AP 401 ACOMAGIS
 68001000 BUCARAMANGA
 NIT/Cédula: 91269397
 CUENTA CLIENTE: 204296
 Teléfono: 6 /
 Email: migueaparcio@hotmail.com

HOJA	F. MATRICULA	KM.	PLACA	MARCA	MODELO	TIPO	VIN/CHASIS	N° MOTOR	N° FABRIC.	A. MOD
1 / 1	21/10/2021	28792	KSP159	RE	NUEVA DUSTER 4X4 INTENS	HSNH	9FBHJD407NM084841	A460D025054	M495201	2022

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT. / UNID.
		Intervención 1: MANTENIMIENTO 30.000 KM (PREPAGADO)	
MO	0102	MANTENIMIENTO 30.000 KM (PREPAGADO)	1,5
		Intervención 2: CAMBIO ACEITE Y FILTROS	
REC	7711943694T	CASTROL 10W40 208L CONSUMO TALLER	6
REC	152095084R	CARTUCHO FILTRO ACEITE HR13 NDU	1
REC	165467674R	FILTRO AIRE DU2	1

Firma Asesor de Servicio


Firma Cliente o persona autorizada



Informe electrónico para los calculadores

¡Su seguridad es nuestra prioridad!

Análisis	Vehículo	Taller
Fecha: 02/07/2022	VIN: 9FBHJD407NM084841	Concesionario: POSTVENTA
Hora: 08:23:30	Kilometraje: 28792	Dirección: CALLE 29#14-48 - -
Versión software: 218	OR: 0000	Teléfono: 3214737193
Modelo: CF-193H2G1FW	Tipo: DUSTER fase3	Fax:
	Matricula: ksp159	



* Ilustración no contractual

Lista de los calculadores verificados

Número	Calculador	Fallo(s) presente(s)
--	INYECCION	NO
--	ABS /ABR	NO
--	CUADRO DE INSTRUMENTOS	NO
--	UNIDAD CENTRAL HABITÁCULO	NO
--	AIRBAG / PRETENSORES	NO
--	CLIMATIZACION	NO
--	UNIDAD COMUNICACION	NO
--	DIRECCION ASISTIDA	NO
--	UPC	NO
--	TRANSMISIÓN 4x4	NO
2620	PASARELA DE CAN PRINCIPAL	NO

CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

LISTA DE OPERACIONES	R.S.		Z.E.
	Frontal	Trasero	
Estado limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parabrisas y espejos retrovisores exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / repetidores / freno / reversa / bocina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces de guantera / techo / parasoles / puertas / dirección de los rociadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Testigos de alerta cuadro de instrumentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificar código de radio / reinicializar intervalo de servicio (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento elevavidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eficacia climatización (A/C, calefacción)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces de placa / baúl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de líquido limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de líquido de frenos / Embrague	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de líquido refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad del circuito de refrigeración	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de aceite de la caja de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad de caja de velocidades / Reductor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad del circuito de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad del circuito de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortiguadores (Estanqueidad / estado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad del motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estanquidad circuito de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rótulas y guardapolvos de la dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de escape (alineación / fijación)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corrosión parte baja de la carrocería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pastillas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bandas de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Discos de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Batería 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de vacío / amplificador de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de agua eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Test de aislamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Activación GMV motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diagnóstico computarizado (test calculadores)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento de cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condenación y descondenación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cable de carga (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limpieza general (interior / exterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

R.S. Renault Servicio
Z.E. Vehículo Eléctrico

CONVENCIONES	
CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>
NO CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>
NO APLICA	N/A

Estado de llantas			
% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100	% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100
Presión: 35 psi		Presión: 35 psi	
% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100	% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100
Presión: 35 psi		Presión: 35 psi	
% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100		
Presión: 35 psi			
Torque pernos de ruedas			

Prueba de ruta	
Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de marchas vehículo en movimiento	<input checked="" type="checkbox"/>
Rendimiento y poder de aceleración	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura del motor	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento en caliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Funcionamiento a velocidad estabilizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabilidad en línea recta	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabilidad en desaceleración	<input checked="" type="checkbox"/>
Estabilidad al frenar	<input checked="" type="checkbox"/>
Recorrido y comportamiento pedal freno	<input checked="" type="checkbox"/>
Recorrido y comportamiento pedal de embrague	<input checked="" type="checkbox"/>
Recorrido y funcionamiento freno de parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:
Pastillas freno
Resisten 4000 kms.

Nº Orden de reparación: 109490401
Nombre: Miguel Apaza
Placa: KSP 159
Kilometraje: 28792 Kms

Sello concesionario o servicio autorizado RENAULT

Fecha de ingreso vehículo: 1/7/22 Fecha de entrega vehículo: / /
Aplicación de garantía: Sí NO

Fecha de vencimiento SOAT: / /
Fecha de próxima revisión técnico mecánica: / /
Fecha de vencimiento extintor: / /
Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): / / Kms

REPARACIONES EFECTUADAS	
<u>Mantenimiento 30.000 kms</u>	
<u>Cambio aceite y filtros</u>	
<u>Revisar frenos traseros</u>	
<u>Scanner OK</u>	

PARTES INTERVENIDAS	

PARTES REEMPLAZADAS	

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:		% de desgaste

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:		% de desgaste
<u>Mantenimiento preventivo</u>		

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Firma Responsable

Firma Cliente

