

# CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

	LISTA DE OPERACIONES	R.S.		Z.E.
		Frontal	Lateral	
<b>Campo visual</b>	Estado limpiaparabrisas	✓	✓	✓
	Parabrisas y espejos retrovisores exteriores	✓	✓	✓
<b>Iluminación interior / exterior e instrumentos</b> (motor en marcha)	Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / repetidores / freno / reversa / bocina	✓	✓	✓
	Luces de guantera / techo / parasoles / puertas / dirección de los rociadores	✓	✓	✓
	Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica)	✓	✓	✓
	Testigos de alerta cuadro de instrumentos	✓	✓	✓
	Verificar código de radio / reinicializar intervalo de servicio (si aplica)	✓	✓	✓
	Funcionamiento elevavidrios	✓	✓	✓
<b>Motor y fluidos</b>	Eficacia climatización (A/C, calefacción)	✓	✓	✓
	Luces de placa / baúl	✓	✓	✓
	Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)	✓	✓	✓
	Nivel de líquido limpiaparabrisas	✓	✓	✓
	Nivel aceite motor	✓	✓	✓
	Nivel de líquido de frenos / Embrague	✓	✓	✓
	Nivel de líquido refrigerante	✓	✓	✓
	Estanquidad del circuito de refrigeración	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de la caja de velocidades	✓	✓	✓
	Estanquidad de caja de velocidades / Reductor	✓	✓	✓
	Estanquidad del circuito de dirección	✓	✓	✓
	Estanquidad del circuito de frenos	✓	✓	✓
<b>Seguridad</b>	Amortiguadores (Estanquidad / estado)	✓	✓	✓
	Estanquidad del motor	✓	✓	✓
	Estanquidad circuito de combustible	✓	✓	✓
	Rótulas y guardapolvos de la dirección	✓	✓	✓
	Sistema de escape (alineación / fijación)	✓	✓	✓
	Corrosión parte baja del carrocería	✓	✓	✓
	Pastillas <u>206</u>	✓	✓	✓
	Bandas de frenos	✓	✓	✓
	Discos de frenos	✓	✓	✓
	Batería 12V (estado de carga / fijación / gusto / terminales) <u>512X5-9F 130A</u>	✓	✓	✓
	Bomba de vacío / amplificador de frenos	✓	✓	✓
	Bomba de agua eléctrica	✓	✓	✓
	Test de cilindrante	✓	✓	✓
	Activación GMV motor	✓	✓	✓
	Diagnóstico computarizado (test calculadores)	✓	✓	✓
	Funcionamiento de cinturones de seguridad	✓	✓	✓
<b>Medio ambiente / presentación del vehículo</b>	Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	✓	✓	✓
	Condensación y descondensación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)	✓	✓	✓
	Cable de carga (si aplica)	✓	✓	✓
	Limpieza general (Interior / exterior)	✓	✓	✓

R.S. Renault Servicio  
Z.E. Vehículo Eléctrico

CONVENCIONES	
CONFORME	✓
NO CONFORME	X
NO APLICA	N/A


Estado de llantas			
% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100	% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100
Presión: <u>32</u> psi		Presión: <u>32</u> psi	
% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100	% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100
Presión: <u>32</u> psi		Presión: <u>32</u> psi	
% Desgaste	25 - 50 - 75 - 100		
Presión: <u>32</u> psi			
Torque pernos de ruedas			

Prueba de ruta	
Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido	✓
Cambio de marchas vehículo en movimiento	✓
Rendimiento y poder de aceleración	✓
Temperatura del motor	✓
Funcionamiento en caliente	✓
Funcionamiento a velocidad estabilizada	✓
Estabilidad en línea recta	✓
Estabilidad en desaceleración	✓
Estabilidad al frenar	✓
Recorrido y comportamiento pedal freno	✓
Recorrido y comportamiento pedal de embrague	✓
Recorrido y funcionamiento freno de parqueo	✓

Observaciones:

• Se aplicó aceite castrol

Nº Orden de reparación: 134114331  
Nombre: Natalia Gomez  
Placa: EXP 110  
Kilometraje: 39.855 Kms



Fecha de ingreso vehículo: 1/3/2023 Fecha de entrega vehículo: 1/3/2023  
Aplicación de garantía: SI NO

Fecha de vencimiento SOAT:                       
Fecha de próxima revisión técnico mecánica:                       
Fecha de vencimiento extintor: 01/08/2024  
Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje):                     49,530 Kms

**REPARACIONES EFECTUADAS**  
Se cambio aceite auto japon, filtro aceite, filtro aire, filtro habitáculo, rotación llantas, tes batería, tes cables de los amortiguadores de los brazos de dirección, balanceo. Se revisaron luces, se completó nivel de refrigerante y limpiaparabrisas. Carga de batería es conforme 12.56 voltios y 480 amperios de capacidad de arranque.

PARTES INTERVENIDAS

PARTES REEMPLAZADAS
<u>Acite motor, filtros (acite y aire); Junta japon del cárter</u>

**OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:** % de desgaste


**OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:** % de desgaste

<u>- Pastillas de freno en buen estado Rev en 40,000 kms → 20%</u>	

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Leon E. Carrero  
Firma Responsable

[Signature]  
Firma Cliente

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT  
CORREO ELECTRÓNICO: [servicioalcliente@renault.com](mailto:servicioalcliente@renault.com)  
LÍNEA GRATUITA: 01 8000 519 333



BOFABA RENAULT 77 02 201 868 - 8/2021