

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

**CDA** VASQUEZ COBO, NIT. 900576533-0 Av 2B # 28Norte-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-10-04	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 860006797		Teléfono 1000000	
Dirección CRA 32 33 A 25		Ciudad Cali		Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa WMW290	País Colombia	Servicio Publico	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage lx		
Modelo 2018	No. de licencia de tránsito 10011214737	Fecha Matrícula 2016-01-28	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 8LGJE5528GE022333		
No. Motor G40CEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Kilometraje 238714	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



2023-10-04 WMW290 14:12



2023-10-04 WMW290 14:17

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 79.60	Delantera Derecha	Valor 88.80	Trasera Izquierda	Valor 62.90	Trasera Derecha	Valor 72.40
						Mínimo 40	Unidad %


Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio			
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo	Unidad		
65.00	50	%	Eje 1 izquierdo	4057.00	4574.00	N	Eje 1 Derecho	3676.00	4739.00	N	9.39	30
			Eje 2 izquierdo	1496.00	3473.00	N	Eje 2 Derecho	1338.00	3472.00	N		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N			10.60	30
			Eje 4 izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N				
			Eje 5 izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N				
13.80*	18	%										%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.07	0.12				10	

Inspección Visual						
Espesores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
Andaje de Batería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Luz de parqueo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pemos	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Banderola	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	
Terminales Batena	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.93	
Eje	Inquirida	darocha
Eje1	1.11	1.28
Eje2	2.79	2.98



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomec Ingeneria S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecica mecánica)