

Cambio de aceite y filtros

renting

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO GARANTÍA RENTING COLOMBIA



RED DE SERVICIOS CONFIABLE

FECHA	14	2	2025	ORDEN	11714	PLACA	LTL474
NIVEL DE COMBUSTIBLE				KM	60.519	VEHÍCULO	ALASKAN
Ingreso a taller	4/4	3/4	2/4	1/4			
Salida taller	4/4	3/4	2/4	1/4	SERVICIO	4134475	

N°	INSPECCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
		✓	✗	
1	Luces	✓		
2	Niveles	✓		
3	Extintor	✓		NOV 20
4	Botiquín	✓		
5	Plumillas	✓		
6	Batería	✓		
8	Correas	✓		

N°	INSPECCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
		✓	✗	
9	Embrague	✓		
10	Pito	✓		
11	Emergencia	✓		
12	Espejos	✓		
14	Aire Acond.	✓		
15	Testigos	✓		
16	Cinturones	✓		

INSPECCIÓN DE SISTEMA DE FRENOS			ESTADO	
N°	PARTE	PROFUNDIDAD	✓	✗
18	Pastillas delanteras	12mm 12mm		
19	Pastillas traseras	IZQ DER		
20	Bandas traseras	12mm 5mm		
21	Líquido de frenos	Branco		

INSPECCIÓN LLANTAS	
POS	PROFUN
DD	Nueva
DI	✓
TD	✓
TI	✓

ESTADO DE DOCUMENTOS	
RTM	VENCIMIENTO
SOAT	VENCIMIENTO
MATRICULA	FÍSICA EN EL VEHÍCULO

DD: DELANTERA DERECHA DI: DELANTERA IZQUIERDA
TD: TRASERA DERECHA TI: TRASERA IZQUIERDA

N°	SOLICITUD DEL USUARIO Y NOVEDADES EVIDENCIADAS	REPARADO		OBSERVACIONES
		✓	✗	
1	MTTO PREVENTIVO	✓		Realizado
2	FRECUENCIA 10000	✓		OK
3	CHILLIDO EN FRENOS	✓		Reparado Discos, Pastillas
4	EMERGENCIA SE DESTENSIONA MUY RAPIDO	✓		Reparado tensora
5		✓		Reparado amortiguadores
6				
7				cambio de 4 llantas
8				Alineacion y Balanceo
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES ADICIONALES	
---------------------------	--

PICO Y PLACA: JUEVES

DANIEL LOPEZ
Nombre Asesor

TMO3
Nombre Técnico

* Fabian A. Atchona
Nombre Usuario

x 8.106.770.