



RED DE SERVICIOS CONFIABLE

FECHA	5	4	2025	ORDEN	13567	PLACA	LTL475
NIVEL DE COMBUSTIBLE				KM	60.722	VEHÍCULO	ALASKAN
Ingreso a taller	4/4	3/4	2/4	1/4	SERVICIO	4196989	
Salida taller	4/4	3/4	2/4	1/4			

N°	INSPECCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES	N°	INSPECCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
		✓	✗				✓	✗	
1	Luces	✓			9	Embrague	✓		
2	Niveles	✓			10	Pito	✓		
3	Extintor			no visible	11	Emergencia	✓		
4	Botiquín	✓			12	Espejos	✓		
5	Plumillas	✓			14	Aire Acond.	✓		
6	Batería	✓			15	Testigos	✓		
8	Correas	✓			16	Cinturones	✓		

INSPECCIÓN DE SISTEMA DE FRENOS				ESTADO		INSPECCIÓN LLANTAS		ESTADO DE DOCUMENTOS	
N°	PARTE	PROFUNDIDAD		✓	✗	POS	PROFUN		
18	Pastillas delanteras	IZQ	DER	✓		DD	Nueva	RTM	VENCIMIENTO
19	Pastillas traseras	IZQ	DER	✓		DI	Nueva	SOAT	VENCIMIENTO
20	Bandas traseras	IZQ	DER			TD	Nueva	MATRICULA	FÍSICA EN EL VEHÍCULO
21	Líquido de frenos					TI	Nueva	DD: DELANTERA DERECHA DI: DELANTERA IZQUIERDA TD: TRASERA DERECHA TI: TRASERA IZQUIERDA	

N°	SOLICITUD DEL USUARIO Y NOVEDADES EVIDENCIADAS	REPARADO		OBSERVACIONES
		✓	✗	
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓		Realizado
2	FRECUENCIA 10000	✓		Cambio de aceite Filtro
3	RV FRENOS Y TENSIONAR EMERGENCIA	✓		OK
4	RV LLANTAS	✓		Montaje
5				Balances
6				Alineación
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES ADICIONALES	
---------------------------	--