



## ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL VEHICULO				DATOS DEL CLIENTE	
MARCA	FORD			INGRESO	22/03/2025
MODELO	2023	COLOR	BLANCO	SALIDA	22/03/2025
KILOMETRAJE	-	PLACA	JY0936	NOMBRE	TRANS. ESP NUEVA ERA SAS
NUMERO DE SERIE	-			NIT	901056044-3
INGRESO GRUA	NO			EMAIL	

### DIAGNOSTICO Y INFORME DEL TRABAJO REALIZADO

#### Servicios Realizados:

Cambio de aceite de motor.  
Reemplazo de filtro de aire acondicionado.  
Reemplazo de filtro de aceite.  
Reemplazo de filtro de combustible.  
Reemplazo de filtro de aire de motor.  
Revisión del sistema de frenos.  
Revisión de suspensión general.  
Revisión de llantas.  
Revisión de luces.

Se realizó una inspección visual y funcional del Vehículo y se hicieron los siguientes hallazgos.

**Frenos Delanteros:** Se encuentran en condiciones funcionales al momento de la inspección, pero durante la inspección se determinó que las pastillas presentan un desgaste significativo y se estima que requerirán reemplazo dentro de aproximadamente 2000 km.

**Frenos Traseros:** Durante la inspección, se determinó que las bandas de freno presentan un desgaste significativo y se estima que requerirán reemplazo dentro de aproximadamente 2000 km y las campanas requieren ser cepilladas Cuando se realice el cambio de bandas.

**Suspensión:** Los amortiguadores delanteros están estallados por lo cual se deben reemplazar, al desarmarlos se determinará si se requiere cambiar alguna otra pieza.



