



ORDEN DE SERVICIO

DATOS DEL VEHICULO				DATOS DEL CLIENTE	
MARCA	FORD			INGRESO	15/03/2025
MODELO	2023	COLOR	BLANCO	SALIDA	15/03/2025
KILOMETRAJE	86.500	PLACA	JYO937	NOMBRE	TRANS. ESP NUEVA ERA SAS
NUMERO DE SERIE	-			NIT	901056044-3
INGRESO GRUA	NO			EMAIL	

DIAGNOSTICO Y INFORME DEL TRABAJO REALIZADO

Servicios Realizados:

Cambio de aceite de motor.
Reemplazo de filtro de aire acondicionado.
Reemplazo de filtro de aceite.
Reemplazo de filtro de combustible.
Reemplazo de filtro de aire de motor.
Reemplazo de plumillas limpiaparabrisas.
Revisión del sistema de frenos.
Mantenimiento realizado únicamente a los frenos traseros.

Inspección del Sistema de Frenos:

Se realizó una inspección visual y funcional del sistema de frenos. Se observó lo siguiente:

Frenos Delanteros: No se realizó mantenimiento dado que no se requiere. Se encuentran en condiciones funcionales al momento de la inspección, pero durante la inspección se determinó que las pastillas presentan un desgaste significativo y se estima que requerirán reemplazo dentro de aproximadamente un mes.

Frenos Traseros: Se realizó mantenimiento. Durante la inspección, se determinó que las bandas de freno presentan un desgaste significativo y se estima que requerirán reemplazo dentro de aproximadamente un mes.

Recomendaciones:

Se recomienda programar el reemplazo de las pastillas y bandas de freno traseras dentro del próximo mes para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de frenos.



