




NIT. 800.142.319-5

Avenida del Llano Cra. 23 No. 37D - 48  
 Líneas: 322 907 2929 - 310 619 5567  
 Villavicencio - Meta  
 E-mail: clientes@vehillanos.com.co

QUALITY CHECK

No. ORDEN DE REPARACIÓN 3004117135		PLACA DEL VEHICULO LSV935	FECHA 8	DÍA 1	MES AÑO 25	
	ITEM	DESCRIPCIÓN			O.K	No.O.K
1	Verificación de los trabajos solicitados por el cliente	Verificación operaciones consignadas en la OR y confirmación de que todas las operaciones fueron realizadas				
2	Estado Limpieza	Vehículo completo (interior y exterior)				
3	Estado de Embrague ( no incluye auto ajuste)	Según manual de operación				
4	Verificación nivel hidráulico de dirección	Según manual de operación				
5	Líquido refrigerante	Nivel y estado, a nivel marca máxima (-25° Ca - 35°C)				
6	Líquido de frenos	Nivel y estado, de acuerdo al espesor de las pastillas, nunca inferior al mínimo				
7	Ruedas	Presión , condiciones de desgaste y profundidad del labrado.				
8	Revisión correa trapezoidal	Verificación en manual de reparación por vehículo. Tensión y estado				
9	Sistema Iluminación, Iluminación placa, iluminación interior, iluminación maletero, antena, faros delanteros, aviso sonoro, seguros puertas	Funcionamiento y estado				
10	Limpiaparabrisas	Funcionamiento (DEL/TRAS), ángulo de ajuste, poción de reposo, estado de las plumillas, Lavaparabrisas, boquilla limpiabrisas(DEL/TRAS)				
11	Batería	Sujección, Bornes (estado y ajuste)				
12	Cinturón de seguridad	Condiciones de funcionamiento y tensión de acuerdo con el manual de reparaciones				
13	Apertura de puertas	Ajuste y funcionamiento, engrasar y/o limpiar				
14	Freno de mano	Ajuste y funcionamiento				
15	Ajuste tapas	Tapa radiador y filtro de aceite				
16	Fugas de aceite	Verificación visual (motor, transferencia, transmisión, dirección)				
17	Filtro de aire	Limpio y asegurado en su carcaza				
18	Filtrobatería híbrida	Limpio y asegurado en su carcaza				
19	Llanta de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Camara de Parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	21 Alineación <input checked="" type="checkbox"/>
22	Entrega de Documentos	<input checked="" type="checkbox"/>	23	Mandos Timón	<input checked="" type="checkbox"/>	24 Balanceo <input checked="" type="checkbox"/>
25	Copas de seguridad perno rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	26	Presión de Llantas (Psi)	33	27 Torque de Llantas <input checked="" type="checkbox"/> 7416
28	Medida de Bandas de Freno RH:	3,9	mm LH:	3,8	mm Estado Tapete	Original <input type="checkbox"/> Ajustado <input checked="" type="checkbox"/> Cuantos 7
29	Medida de pastillas de Freno					
Del:	Izq Int: 2,9	mm	Der Int: 2,8	mm	Tras. Izq Int: X	mm Der Int: X mm
Izqu Ext:	2,6	mm	Der Ext: 2,5	mm	Izqu Ext: X	mm Der Ext: X mm
Confirmación Pre-entrega	<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza (Ext/Int) <input checked="" type="checkbox"/> Remoción item de cortesía <input checked="" type="checkbox"/> Pre-entrega <input checked="" type="checkbox"/> Reloj / Radio ajustado	Notificaciones al Cliente de la terminación del trabajo Fecha: 08/01/2025. Hora: 3:20PM				
Cargo a:	<input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Garantía	Entrega del vehículo: Fecha: Hora				
Explicación de los trabajos realizados	<input checked="" type="checkbox"/> Explicación de los detalles de trabajos <input checked="" type="checkbox"/> confirmación de los resultados al cliente <input checked="" type="checkbox"/> Explicación de la tarifa <input checked="" type="checkbox"/> Walk - around Check <input checked="" type="checkbox"/> Prueba de ruta con el cliente <input checked="" type="checkbox"/> Confirmación solución de la falla con el cliente	P.S. F.U. ( PLAN) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Medio / Método: <input checked="" type="checkbox"/> Tel / Cel e.mail SMS 3134578938. ) Fecha de contacto: ) Fecha de contacto: Entrega del Vehículo a: <input type="checkbox"/> Propietario <input checked="" type="checkbox"/> Otro				
Nombre de asesor de servicio:	David PENDOMO.	'Enshan Fever.'				
NOTAS O RECOMENDACIONES ADICIONALES:	Kms Entrega 35622	SU PRÓXIMA REVISIÓN SERÁ A LOS 40000 Kms				
Responsable:	1083					
Normatividad de Protección al consumidor Ley 1480 de 2011 y Circular 10 Ó Única de la SIC para el sector automotor. Si desea presentar una queja o reclamo, comuníquese a la línea 018000123691 o al correo: clientes@toyota.com.co No tiene que ser personal ni requiere de la intervención de un abogado						 112 1876 199
FIRMA DEL CLIENTE						

TALLER ORIGINAL - CLIENTE COPIA

# **MANTENIMIENTO PLANEADO TOYOTA CUPÓN No. 8 REVISIÓN 35.000 Km**

Su mantenimiento planeado Toyota correspondiente a la revisión de 35.000 km incluye únicamente los siguientes ítems por el valor preferencial establecido para esta revisión:

1. Aceite de motor.
2. Empaque tapón carter.
3. Filtro de aceite de motor.
4. Engrase.
5. Limpiador de frenos.
6. Mano de obra del mantenimiento preventivo básico.

Puede consultar el costo de este mantenimiento y su vigencia en la tabla de la página 30.

Nota:

Cualquier operación adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos diferentes a los listados en este cupón deben ser pagados directamente por el propietario de acuerdo con los precios vigentes en cada concesionario.