



NIT. 800.142.319-5

Avenida del Llano Cra 23 No. 37D - 48  
 Tels: (8) 673 11 55 - 662 02 16 - 662 35 78  
 Villavicencio - Meta  
 E-mail: clientes@vehillanos.com.co

QUALITY CHECK

No. ORDEN DE REPARACIÓN 1004105393 PLACA DEL VEHICULO L54936 FECHA DÍA 05 MES 01 AÑO 24

ITEM	DESCRIPCIÓN	O.K	No. OK
1 Verificación de los trabajos solicitados por el cliente	Verificación operaciones consignadas en la OR y confirmación de que todas las operaciones fueron realizadas		
2 Estado Limpieza	Vehículo completo (interior y exterior)		
3 Estado de Embrague ( no incluye auto ajuste)	Según manual de operación		
4 Verificación nivel hidráulico de dirección	Según manual de operación		
5 Líquido refrigerante	Nivel y estado, a nivel marca máxima (-25° Ca - 35°C)		
6 Líquido de frenos	Nivel y estado, de acuerdo al espesor de las pastillas, nunca inferior al mínimo		
7 Ruedas	Presión, condiciones de desgaste y profundidad del labrado.		
8 Revisión correa trapezoidal	Verificación en manual de reparación por vehículo. Tensión y estado		
9 Sistema Iluminación, Iluminación placa, Iluminación interior, Iluminación maletero, antena, faros delanteros, aviso sonoro, seguros puertas	Funcionamiento y estado		
10 Limpiaparabrisas	Funcionamiento (DEL/TRAS), ángulo de ajuste, posición de reposo, estado de las plumillas, Lavaparabrisas, boquilla limpiaparabrisas(DEL/TRAS)		
11 Batería	Sujección, Bornes (estado y ajuste)		
12 Cinturón de seguridad	Condiciones de funcionamiento y tensión de acuerdo con el manual de reparaciones		
13 Apertura de puertas	Ajuste y funcionamiento, engrasar y/o limpiar		
14 Freno de mano	Ajuste y funcionamiento		
15 Ajuste tapas	Tapa radiador y filtro de aceite		
16 Fugas de aceite	Verificación visual (motor, transferencia, transmisión, dirección)		
17 Filtro de aire	Limpio y asegurado en su carcasa		
18 Llanta de repuesto <input checked="" type="checkbox"/>	19 Camara de Parqueo <input checked="" type="checkbox"/>	20 Alineación <input checked="" type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/>
21 Entrega de Documentos <input checked="" type="checkbox"/>	22 Mandos Timón <input checked="" type="checkbox"/>	23 Balanceo <input checked="" type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/>
24 Copas de seguridad perno rueda <input checked="" type="checkbox"/>	25 Presión de Llantas (Psi) <input checked="" type="checkbox"/> 32	26 Troque de Llantas	
27 Medida de Bandas de Freno RH: 4.0 mm LH: 4.1 mm	Estado Tapete	Original <input checked="" type="checkbox"/> Ajustado <input checked="" type="checkbox"/> Cuantos 1	
28	Medida de pastillas de Freno		
Del: Izq Int: 8.5 mm Der Int: 8.5 mm Izqu Ext: 8.5 mm Der Ext: 8.5 mm	Tras. Izq Int: mm Der Int: mm Izqu Ext: mm Der Ext: mm		

Confirmación  Limpieza (Ext/Int)  Remoción ítem de cortesía  
 Pre-entrega  Pre-entrega  Reloj / Radio ajustado

Notificaciones al Cliente de la terminación del trabajo Fecha: 05/01/2024 Hora: 14:00 PM

Entrega del Vehículo: Fecha: Hora:

P.S. F.U. ( PLAN)  SI  NO Fecha de contacto:

Medio / Método: Tel / Cel e.mail SMS Fecha de contacto:

( 3208973660. )

Entrega del Vehículo a: Propietario  Otro ( )

Nombre de asesor de servicio: David Rondono. ( )

NOTAS O RECOMENDACIONES ADICIONALES: Kms Entrega 10211 SU PRÓXIMA REVISIÓN SERÁ A LOS 10000 Kms

0 Si felling duración 10 000 KMs MPT

Responsable: David Rondono

Normatividad de Protección al consumidor (Ley 1480 de 2011 y Circular 10 ó Única de la SIC para el sector automotor. Si desea presentar una queja o reclamo, comuníquese a la línea 018000123691 o al correo: clientes@toyota.com.co. No tiene que ser personal ni requiere de la intervención de un abogado

ACEPTO  
FIRMA DEL CLIENTE

CLIENTE ORIGINAL - COPIA TALLER