

COMAGROCalle 63c # 28^a-46

AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S

NIT: 830006901 - 1

PBX: 652 8900

www.automotorescomagro.com

servicioalcliente@comagro.com.co

**DFSK****FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Factura Núm. FTD/4683
Fecha Factura 17/08/2024
Fecha Alta Fra. 17/08/2024 10:55:18
Forma de pago Contado
Medio de pago Efectivo
Fecha Vto. 17/08/2024
NIT 9010560443
OT OTD/5175/2024
Placa / VIN NHT405 / MA3YKL1S7RT103102
Modelo SUZUKI GRAND VITARA GRAND VITARA HB 4X2
Kms. 9.912 Horas uso
Asesor de Ser. ANDERSON ENRIQUE MONTAÑO SEGURA
F. Expedición 17/08/2024 10:55:24

TRANSPORTES ESPECIALES NUEVAERA (58019) 1/1
Avenida Carrera 28 86 26 -
11001-Bogotá, D.c.
Bogotá

Núm. 1	CLIENTE SOLICITA MANTENIMIENTO DE 10.000 KM SN N	Valor	696.907
--------	--	-------	---------

Línea	Tipo	Referencia	Denominación	Cant.	Uds.	Precio	Dto.	% IVA(%)	Valor
1	MAT	SUZ-0890-107	LIMPIADOR DE FRENOS SPRAY WURTH	1,00	Uds	33.412,00		0,19	33.412,00
2	MAT	SUZ-LUBULT03CO	LUB LUBRITK 0W-20 TAMB SYN S "CANECA"	4,00	TA	48.712,00		0,19	194.848,00
3	MAT	SUZ-MWW-023	ML ADITIVO LIMPIAPARABRISA 450ML	1,00	Uds	9.040,00		0,19	9.040,00
4	MAT	SUZ-09168M1401500	ANILLO TAPON	1,00	Uds	1.957,00		0,19	1.957,00
5	MAT	SUZ-13780M76SA000	FILTRO DE AIRE VITARA HIBRIDA	1,00	Uds	71.429,00		0,19	71.429,00
6	MAT	SUZ-1651082803B24	FILTRO ACEITE - 1651082703000 -	1,00	Uds	41.667,00		0,19	41.667,00
7	MO	D-REV10.000KM	REVISION DE 10.000 KM	1,50	Horas	120.000,00	0,470	0,19	179.154,00
8	MO	D-ALINBALAN	ALINEACION Y BALANCEO X4	0,80	Horas	120.000,00		0,19	96.000,00
9	MO	D-HIGIENIZACION	HIGIENIZACION A/A	0,37	Horas	120.000,00		0,19	44.400,00
10	VAR	LA	INSUMOS	1,00	Uds	25.000,00		0,19	25.000,00
Total Líneas						1			

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
696.907,00	19,000 %	132.412,33

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
352.353	319.554	0	0	25.000	696.907	132.412	829.319

Total Factura: ochocientos veintinueve mil trescientos diecinueve pesos

Dto. Aplicado	Valor IVA	Total Dto.
846	19,000	1.007

DIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá

RÉGIMEN COMUN

Somos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008.

Mano de Obra Actividad económica 4520 9.66 y Repuestos Act Económica 4530 11.04

Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008




CUFE:

77c84d622b15f8bb0dab4fbdd9301db6f483337a8dc03f59c06ba08ee
749bdc9fb8f1518ead306395ea584d8810aa489Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°
18764073932425 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente 12
Meses, Prefijo FTD Desde N°4135 Hasta N°10000.Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

Suzuki : Grand Vitara/Vitara/Escudo
 2020- (APK310/APK414/APK415/APK416/APK416D) Type 3-4
 Tracción Delantera : con 215/60R16 Llanta

Medidas Actuales



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA

FECHA RECEPCIÓN

17-08-24

FECHA ENTREGA

17-08-24

NOMBRE DEL TALLER

Camargo

No. DE ORDEN

5175

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE

Transporte Municipal

TELÉFONO

CELULAR

313861732

E-MAIL

DIRECCIÓN

Cra 78 86-20

CIUDAD

130910

AUTORIZO PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA

☐ SI ☐ NO

INFORMACIÓN VEHÍCULO

FECHA VENTA

MARCA & MODELO

Suzuki Grand Vitara 4

PLACA

NHT 1105

KILOMETRAJE

9912

VIN

BT103102

NIVEL DE COMBUSTIBLE

E F

ESTADO DEL VEHÍCULO

DD: 34 (Lb-presión)

TD: 34 (Lb-presión)




DI: 34 (Lb-presión)

TI: 34 (Lb-presión)

☐ Buen estado ☐ Regular ☐ Mal estado

PASTILLAS DE FRENO



OBSERVACIONES

☐ 7 mm o más ☐ Entre 4 mm y 6 mm ☐ 3 mm o menos

CONTROL PARTE INFERIOR



OBSERVACIONES

CONTROL DE LA REPARACIÓN

1. Man General
2. Mantenimiento 70000km
3. Alineación y Balanceo
- 4.
- 5.
- 6.

PARTES REEMPLAZADAS

1. Aceite
2. Filtro Aceite
3. Anillo Zafar
4. Filtro Aceite

GARANTÍA CLIENTE

☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒

PUNTOS DE INSPECCIÓN DERCO

OBSERVACIONES

- ☒ SOAT
- ☒ Kit de carretera y botiquín
- ☒ Extintor
- ☒ Campaña de seguridad

ENAC 2025

CONDUCCIÓN

- ☒ Botina y alfileres
- ☒ Prohibición
- ☒ Ventanas y seguros
- ☒ Climatización
- ☒ Espejos
- ☒ Multimedia

OBSERVACIONES

ILUMINACIÓN

- ☒ FRONTALES
- ☒ TRASERAS
- ☒ INTERIORES

OBSERVACIONES

OK

REVISIÓN MECÁNICA

- ☒ NIVELES MOTOR
- ☒ CARROCERÍA
- ☒ BATERÍA Y ENCENDIDO
- ☒ DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO
- ☒ PRUEBA DE RUTA

OBSERVACIONES

N1091

PARTES REEMPLAZADAS

5. Limpieza
- 6.
- 7.
- 8.

GARANTÍA CLIENTE

☐	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

PRÓXIMO SERVICIO 19912 KM.

INSPECCIÓN REALIZADA POR

Rafael Vargas

ASESOR DE SERVICIO

Anderson Montoya

Recibí a satisfacción - Firma del cliente