

CERTIFICADO DE CONTROL MECÁNICA

R.S. Renault Servicio
Z.E. Vehículo Eléctrico

LISTA DE OPERACIONES		R.S.	Z.E.
Campo visual		Frontal	Trasera
Iluminación interior / exterior e instrumentos (motor en marcha)	Estado limpiaparabrisas	☒	☒
	Parabrisas y espejos retrovisores exteriores	☒	☒
	Luces carretera / cruce / DRL / ambliebla / direccionales / repetidores / freno / reversa / bocina	☒	☒
	Luces de quantero / techo / parascos / puertas / dirección de los ractores	☒	☒
	Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica)	☒	☒
	Testigos de alerta cuadro de instrumentos	☒	☒
	Verificar código de radio / reinicializar intervalo de servicio (si aplica)	☒	☒
	Funcionamiento elevavidrios	☒	☒
	Eficacia climatización (A/C, calefacción)	☒	☒
	Luces de placa / baúl	☒	☒
Motor y fluidos	Nivel de aceite dirección asistida (si aplica)	☒	☒
	Nivel de líquido limpiaparabrisas	☒	☒
	Nivel aceite motor	☒	☒
	Nivel de líquido de frenos / Embrague	☒	☒
	Nivel de líquido refrigerante	☒	☒
	Estanquidad del circuito de refrigeración	☒	☒
	Nivel de aceite de la caja de velocidades	☒	☒
	Estanquidad de caja de velocidades / Reductor	☒	☒
	Estanquidad del circuito de dirección	☒	☒
	Estanquidad del circuito de frenos	☒	☒
Seguridad	Amortiguadores (estanquidad / estado)	☒	☒
	Estanquidad del motor	☒	☒
	Estanquidad circuito de combustible	☒	☒
	Rotulas y guandapolsos de la dirección	☒	☒
	Sistema de escape (alineación / fijación)	☒	☒
	Corrosión parte baja de la carrocería	☒	☒
	Pastillas	☒	☒
	Bandas de frenos	☒	☒
	Discos de frenos	☒	☒
	Batería 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales)	☒	☒
Medio ambiente / ventilación del vehículo	Bomba de vacío / amplificador de frenos	☒	☒
	Bomba de agua eléctrica	☒	☒
	Test de aislamiento	☒	☒
	Activación GMV motor	☒	☒
	Diagnóstico computarizado (test calculadores)	☒	☒
	Funcionamiento de cinturones de seguridad	☒	☒
	Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl	☒	☒
	Condensación y descongelación de puertas / alarma / manos libres (si aplica)	☒	☒
	Cable de carga (si aplica)	☒	☒
	Limpieza general (interior / exterior)	☒	☒

CONVENCIONES	
CONFORME	☒
NO CONFORME	☒
NO APLICA	☒

Estado llantas	
% Desgaste	% Desgaste
25 - 50 % 75 - 100	25 - 50 % 75 - 100
Presión: 32 psi	Presión: 32 psi
% Desgaste	% Desgaste
25 - 50 % 75 - 100	25 - 50 % 75 - 100
Presión: 32 psi	Presión: 32 psi
% Desgaste	% Desgaste
25 - 50 % 75 - 100	25 - 50 % 75 - 100
Presión: 32 psi	Presión: 32 psi
Torque pernos de ruedas	

Prueba de ruta	
Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido	☒
Cambio de marchas vehículo en movimiento	☒
Rendimiento y poder de aceleración	☒
Funcionamiento en aciliente	☒
Funcionamiento a velocidad estabilizada	☒
Estabilidad en línea recta	☒
Estabilidad al frenar	☒
Recomado y comportamiento pedal freno	☒
Recomado y comportamiento pedal de embrague	☒
Recomado y funcionamiento freno de parqueo	☒

Observaciones:

NOSE HAN DE FICAR
EN 40% VIDA
NO SE PUEDE VER
HAY QUE ADELANTAR

Nº Orden de reparación: 143682801-
Nombre: Manuel Espinoza
Placa: NOV188
Kilometraje: 20445 Kms

Fecha de ingreso vehículo: 20/11/2024 Fecha de entrega vehículo: 20/11/2024
Aplicación de garantía: SI NO X

Fecha de vencimiento SOAT: 20/03/2025
Fecha de próxima revisión técnica mecánica: 20/11/2025
Fecha de vencimiento extintor: 20/11/2025
Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): 30.000 Kms

REPARACIONES EFECTUADAS

APERTURA 20.000

PARTES INTERVENIDAS

NOVEN.

PARTES REEMPLAZADAS

ACEITE MOTOR
PUERTAS AUT. AC. SE
ABSTACADO.

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:

% de desgaste

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:

% de desgaste

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Manuel Herrero
Firma Responsable


Firma Cliente

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE

CORRED ELECTRÓNICO: servicioalcliente@renault.com

LÍNEA GRATUITA: 01 8000 519 333

ESPANA RENAULT 77 02 301 843 - 8/2020



RENAULT



SANAUTOS S.A.
890200179
CALLE 17 28A-45
(1) 7482222
sanautosinforma@sanautos.com.co
www.sanautos.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 07VS 29427



285f671a91dc4801a7c509731944b25eb5e80a0366eb5f368b3b42d8ab5cA8d6216222666d2e5d0f86a2430bA4ad0ffa


Fecha Generación: 20/11/2024
Hora Generación: 11:20 AM
Fecha Validación: 20/11/2024
Hora Validación: 11:20 AM

Cliente: TRANSPORES ESPECIALES NUEVA ERA SAS
Documento: C.C 901056044
Dirección: CR 28 86 26
Teléfono: 3133332796
Ciudad: BARRANCABERMEJA

Orden de Trabajo:

Asesor:	Clase Factura:	REFERENCIA DUSTER ZEN 1.6 MT	KILOMETRAJE 20475
Total Items: 5		F. DE ENTRADA 2024-11-20	F. DE SALIDA Fecha/Hora entrega: 2024-11-20 11:
PLACA NOW168	MARCA RENAULT	MODELO	
VIN 9FBHJD203RM855594	MOTOR J759Q261094	COLOR	

Ref.	Descripción	%Dcto	Cant	Valor Unitario	Valor
104	REV DE 20.000 KILOMETROS	0.00	1.63	133,200.00	258,368.00
1/77119436	CASTROL 10W40 208L	0.00	4.2	46,650.00	233,157.00
1/16546767	FILTRO AIRE DU2	0.00	1.0	95,424.00	113,555.00
1/1520865F	FILTRO ACEITE HM4	0.00	1.0	57,379.00	68,281.00
1/27277920	FILTRO HABITACULO AIRE ACOND X52-NDU	0.00	1.0	39,859.00	47,432.00
Observaciones: \$720.793				SubTotal:	605,708.00
				IVA:	115,085.00
				Total:	720,793.00



 Para mejorar nuestro servicio califica tu experiencia	FIRMA DEL CLIENTE: ACEPTADA C.C. _____ De: _____	IVA REGIMEN COMUN GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. N.012220 DE 26 DIC 2022 AUTO RETENEDOR RESOL. NO.0218 NOV.30.1994 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764076375278 del 02/08/2024 al 02/02/2026 Autoriza con Prefijo 07VS del 27743 a la 50000. Grandes contribuyentes ICA Bogotá - Resolución N° DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021
---	---	--