




CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO GARANTÍA RENTING COLOMBIA



RED DE SERVICIOS CONFIABLE

FECHA	16	10	2025	ORDEN	S04070	PLACA	LTL475
NIVEL DE COMBUSTIBLE				KM	70.572	VEHÍCULO	ALASKAN
Ingreso a taller	4/4	3/4	2/4	1/4	SERVICIO		
Salida taller	4/4	3/4	2/4	1/4			

N°	INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES	N°	INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Luces	☒ ☒		9	Embrague	☒ ☒	
2	Niveles	☒ ☒		10	Pito	☒ ☒	
3	Extintor	☒ ☒		11	Emergencia	☒ ☒	
4	Botiquín	☒ ☒		12	Espejos	☒ ☒	
5	Plumillas	☒ ☒		14	Aire Acond.	☒ ☒	
6	Batería	☒ ☒		15	Testigos	☒ ☒	
8	Correas	☒ ☒		16	Cinturones	☒ ☒	

INSPECCIÓN DE SISTEMA DE FRENOS			ESTADO	INSPECCIÓN LLANTAS		ESTADO DE DOCUMENTOS	
N°	PARTE	PROFUNDIDAD	☒ ☒	POS	PROFUN	RTM	VENCIMIENTO
18	Pastillas delanteras	10mm 10mm	☒ ☒	DD		SOAT	VENCIMIENTO
19	Pastillas traseras	IZQ DER	☒ ☒	DI		MATRICULA	FÍSICA EN EL VEHICULO
20	Bandas traseras	5mm 5mm	☒ ☒	TD		DD: DELANTERA DERECHA DI: DELANTERA IZQUIERDA	
21	Líquido de frenos		☒ ☒	TI		TD: TRASERA DERECHA TI: TRASERA IZQUIERDA	

N°	SOLICITUD DEL USUARIO Y NOVEDADES EVIDENCIADAS	REPARADO	OBSERVACIONES
1	mtto preventivo	☒ ☒	Realizado
2	Rv suspensión amortiguadores, tijeras y muelles caen duro y chillido	☒ ☒	Tijeras LH-RH, Amortiguadores, Ballestas, cauchos de Barra
4	Rv frenos y tensión de emergencia	☒ ☒	Pastillas, cilindros
5	Rv llantas o rotación	☒ ☒	Realizado
6	Alineación y balanceo	☒ ☒	Se Realizo a 4TB
7	Frec. 10.000	☒ ☒	Se cambian 4 llantas Acondicionadas
8		☒ ☒	
9		☒ ☒	
10		☒ ☒	
11		☒ ☒	
12		☒ ☒	
13		☒ ☒	

OBSERVACIONES ADICIONALES	PICO Y PLACA:
---------------------------	---------------

JUAN PABLO HOYOS

Nombre Asesor

Nombre Técnico

Nombre Usuario