



FOTON

NIT. 890.900.943-1

INSPECCIÓN DE SERVICIO

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1

- CAMBIAR INMEDIATAMENTE
- AGENDAR CAMBIO
- NORMAL

✓

Nº. 57444

CST: _____

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Fecha OT: 22-10-2025 . # OT:

Nombre del Cliente: BENTING COLOMBIA .

Teléfono:

Nombre Contacto: JORGE ESCOBAR .

Teléfono:

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: TUNLAND V9

Placa: NNN 363 Km: 11215

Año modelo: 2026 .

Color:

Fecha venta:

	BUEN ESTADO	SEGUIMIENTO	CAMBIO INMEDIATO	OBSERVACIONES	REALIZADO
1. LIMPIA BRISAS Y BOTAGUAS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
2. OPERACION DE TODAS LAS LUCES, BOCINAS, ALARMAS Y TESTIGOS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
3. HUMEDAD EN LIQUIDO DE FRENO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	PORCENTAJE	
4. AJUSTES DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<i>No aprieta</i>	
5. NIVEL DE TODOS LOS LIQUIDOS QUE TENGAN VISOR EXTERIOR	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
6. GUAYAS, CLUTCH, ACELERADOR, APAGADOR	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
7. VIDRIOS DELANTEROS, TRASEROS Y DE LAS PUERTAS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
8. TENSIÓN Y CONDICIÓN DE CORREAS DE MOTOR	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
9. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CONDICIÓN DEL REFRIGERANTE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
10. CARGA DE LA BATERÍA - VOLTAJE CON MOTOR ENCENDIDO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	VOLTAJE <u>14.8V</u>	
11. ESTADO DE LAS LLANTAS, PRESIÓN DE AIRE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
12. TERMINALES Y MANDOS DE DIRECCIÓN	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
13. SISTEMA DE FRENO POR FUGAS O DAÑOS Y ESPESOR DE BANDAS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<i>Dej. Guia Tres frenos</i>	
14. EMBRAGUE (TRANSMISIÓN MANUAL) - FUGAS LÍQUIDO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<i>No aprieta</i>	
15. TREN MOTRIZ, JUNTAS UNIVERSALES	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
16. FUGA ACEITE MOTOR, CAJA CAMBIOS, DIFERENCIAL	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
17. AMORTiguADORES DELANTEROS Y TRASEROS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
18. SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

Esterlin 800

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

SUPERVISOR

1. SE REALIZÓ TRABAJO SUGERIDO POR EL TÉCNICO
2. SE ENCUENTRAN LAS PIEZAS REMPLAZADAS EN EL VEHÍCULO
3. PRUEBA DE RUTA (SI ES NECESARIO)

SI NO

SI NO

SI NO

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR:

RETORNO: SI NO

NOTA: Las inspecciones de este formato se realizan exclusivamente sobre partes visibles. Para su realización no se hace ningún desmontaje. El taller no es responsable por fallas no detectadas visualmente. Esta inspección de servicio se hace como una cortesía de Foton para sus clientes y es totalmente gratuita. En ningún caso contribuye una revisión Técnico - Mecánica.

*Marcos Del Rio 7mn
Luis 7mn
Tres Rio 7mn
Luis 7mn
Rodrigo 8mn*

Castrol

Lubricante recomendado por Foton