

**FOTON**

NIT. 890.900.943-1

**INSPECCIÓN DE SERVICIO**

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1

- CAMBIAR INMEDIATAMENTE
- AGENDAR CAMBIO
- NORMAL

**No. 57445**

CST: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**Fecha OT: 22/10/2025 # OT: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Nombre Contacto: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Línea: \_\_\_\_\_

Placa: NNN364 Km: 5377

Año modelo: \_\_\_\_\_

Color: \_\_\_\_\_

Fecha venta: \_\_\_\_\_

	BUEN ESTADO	SEGUIMIENTO	CAMBIO INMEDIATO	OBSERVACIONES	REALIZADO
1. LIMPIA BRISAS Y BOTAGUAS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
2. OPERACION DE TODAS LAS LUCES, BOCINAS, ALARMAS Y TESTIGOS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
3. HUMEDAD EN LIQUIDO DE FRENO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	PORCENTAJE	
4. AJUSTES DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
5. NIVEL DE TODOS LOS LIQUIDOS QUE TENGAN VISOR EXTERIOR	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
6. GUAYAS, CLUTCH, ACELERADOR, APAGADOR	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
7. VIDRIOS DELANTEROS, TRASEROS Y DE LAS PUERTAS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
8. TENSIÓN Y CONDICIÓN DE CORREAS DE MOTOR	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
9. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y CONDICIÓN DEL REFRIGERANTE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
10. CARGA DE LA BATERÍA - VOLTAJE CON MOTOR ENCENDIDO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	VOLTAJE <u>14.39V</u>	
11. ESTADO DE LAS LLANTAS, PRESIÓN DE AIRE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
12. TERMINALES Y MANDOS DE DIRECCIÓN	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
13. SISTEMA DE FRENO POR FUGAS O DAÑOS Y ESPESOR DE BANDAS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
14. EMBRAGUE (TRANSMISIÓN MANUAL) - FUGAS LÍQUIDO	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
15. TREN MOTRIZ, JUNTAS UNIVERSALES	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
16. FUGA ACEITE MOTOR, CAJA CAMBIOS, DIFERENCIAL	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
17. AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
18. SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

- llantas DI: 9mm DD: 9mm  
TI: 8.7mm TD: 8.8mm

llantas DI: 9mm DD: 9mm  
TI: 9mm TD: 9mm

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

**SUPERVISOR**

1. SE REALIZÓ TRABAJO SUGERIDO POR EL TÉCNICO
2. SE ENCUENTRAN LAS PIEZAS REMPLAZADAS EN EL VEHÍCULO
3. PRUEBA DE RUTA (SI ES NECESARIO)

- SI  NO   
SI  NO   
SI  NO

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR: \_\_\_\_\_

RETORNO: SI  NO 

NOTA: Las inspecciones de este formato se realizan exclusivamente sobre partes visibles. Para su realización no se hace ningún desmontaje. El taller no es responsable por fallas no detectadas visualmente. Esta inspección de servicio se hace como una cortesía de Foton para sus clientes y es totalmente gratuita. En ningún caso contribuye una revisión Técnico - Mecánica.

Lubricante recomendado por Foton.