

Renting

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO GARANTÍA RENTING COLOMBIA



RED DE SERVICIOS CONFIABLE

FECHA	29	10	2025	ORDEN	S04850	PLACA	LTL474
NIVEL DE COMBUSTIBLE				KM	81.357	VEHÍCULO	ALASKAN
Ingreso a taller	4/4	3/4	2/4	1/4	SERVICIO	4446776	
Salida taller	4/4	3/4	2/4	1/4			

N°	INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES	N°	INSPECCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Luces	☒ ☒		9	Embrague	☒ ☒	
2	Niveles	☒ ☒		10	Pito	☒ ☒	
3	Extintor	☒ ☒		11	Emergencia	☒ ☒	Teñida
4	Botiquín	☒ ☒		12	Espejos	☒ ☒	
5	Plumillas	☒ ☒		14	Aire Acond.	☒ ☒	Filtro nuevo
6	Batería	☒ ☒		15	Testigos	☒ ☒	
8	Correas	☒ ☒		16	Cinturones	☒ ☒	

INSPECCIÓN DE SISTEMA DE FRENS			ESTADO	INSPECCIÓN LLANTAS		ESTADO DE DOCUMENTOS	
N°	PORTE	PROFUNDIDAD	☒ ☒	POS	PROFUN	RTM	VENCIMIENTO
18	Pastillas delanteras	IZQ DER	☒ ☒	DD		SOAT	VENCIMIENTO
19	Pastillas traseras	IZQ DER	☒ ☒	DI		MATRICULA	FÍSICA EN EL VEHÍCULO
20	Bandas traseras	IZQ DER	☒ ☒	TD		DD: DELANTERA DERECHA DI: DELANTERA IZQUIERDA	
21	Líquido de frenos		☒ ☒	TI		TD: TRASERA DERECHA TI: TRASERA IZQUIERDA	

N°	SOLICITUD DEL USUARIO Y NOVEDADES EVIDENCIADAS	REPARADO	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento preventivo	☒ ☒	Realizado
2	Silla del conductor rieles malos y resortes malos	☒ ☒	
3	Cargadores y encendedor no funcionan	☒ ☒	Se revisa Sistema Eléctrico y se cambian fusibles
4	Revisar llantas	☒ ☒	Se cambian 2 llantas
5	Rv frenos con vibración y tensiónar	☒ ☒	Rec. DISCOS PASTILLAS y Rv Frenos Traseros
6	Luces malas	☒ ☒	Bombillo gotera nuevo
7	Rv correas	☒ ☒	Buenas.
8		☒ ☒	A-113
9		☒ ☒	
10		☒ ☒	
11		☒ ☒	
12		☒ ☒	

OBSERVACIONES ADICIONALES	PICO Y PLACA:
---------------------------	---------------

Santiago Mazo Carmona
Nombre Asesor

Nombre Técnico

Nombre Usuario

Angel-Armenb