



SERVICIOS DE MECANICA VILLA CARS S.A.S
NIT 902031344-3
Régimen común
CL 27 65 C 91
Cel. 314-676-6542
serviciosvillacars@gmail.com

Cufe: e0ea32e1a00e3eb546fa3df5476ca5abba7895cf4fc4e9d52972f79f34a1147a3e7114b5546accbf35d474c0af3a9951

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FSM-16

DETALLE FACTURA

Fecha factura	2026-03-23 14:38:08
Forma de pago	Crédito No. de días 30 días
Fecha vto.	2026-04-22 00:00:00
Caso / Trabajo	16 / 2
Asesor factura	Anggie Caterin Villada Puerta
Fecha entrada	2026-03-11
Fecha expedición	2026-03-23 14:38:12

DETALLE TERCERO / VEHÍCULO

Nombre	TRANSRUMBO GROUP S.A.S
Nit	901439958-4
Dirección	CALLE 14 # 4 CC ROYAL PLZA CC LC 23 SEC CENTRO
Ubicación	MAGDALENA - SANTA MARTA
Placa	NNN569 Modelo 0 Kms 25.019
Marca / Línea	FOTON / AUMAN
Tel.	314-786-4820
Correo	info.general@transrumbo.com

#	Referencia	Descripción	Cant. Und.	Precio Uni.	Dto. %	Imp. %	Valor
Mano de obra							
1	PR023	Kit De Embrague	1,00 und	\$ 1.600.000,00	0,00%	19,00%	\$ 1.600.000,00
2	CA04	Cambio Kit De Embrague	1,00 und	\$ 700.000,00	0,00%	19,00%	\$ 700.000,00



Total ítems: 2

Mano de obra	Repuestos	Otros servicios	Varios			
\$ 2.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Subtotal	Impuestos	Total factura	Retefuente	Rete IVA	Rete ICA	Total neto
\$ 2.300.000,00	\$ 437.000,00	\$ 2.737.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.737.000,00

Total en letras: Dos millones setecientos treinta y siete mil pesos M/CTE

Observaciones

Cliente informa falla deslizamineto del clutch debido a desgaste de disco; se ingresa a taller para realizar cambio del mismo. Garantizando su respectivo funcionamiento en la caja de velocidades. (Este procedimiento es correctivo)---- Atendido por el técnico mecánico Henry Luis Villa cc 71.384.585 ---- correo corporativo serviciosvillacars@gmail.com----- Generar consignación cuenta de ahorros Bancolombia 43200003671 Titular : SERVICIOS DE MECANICA VILLA CARS S.A.S NIT 902.031.344

Firma entrega

Firma recibe