

Datos del Vehículo																						
Referencia	BJ1037V2MAV-8G HIB V9 AT				Placa	NWV720																
Chasis	LVAV2MAB5SU307559				Año Modelo	2025																
Color	No Especificado				Serie de Motor	R075308																
Kilometraje Actual	5124																					
Propietario de Vehículo																						
Nombres	Transportes especiales				Apellidos	Nueva era																
Número de Identificación	NIT 9010560443				Email	mantenimiento@tne.com.co																
Teléfono					Celular	3173676796																
Dirección	Carrera 28 86 61																					
Datos de Contacto																						
Nombres	Camilo				Apellidos	Gomez																
Número de Identificación	1124068889				Teléfono / Celular	3046600322																
Recepción de Vehículo																						
Taller	TALLER DE SERVICIO FOFON LIVIANOS				Fecha Recepción	27/06/2025 09:16																
Fecha Estimada de Entrega	27/06/2025				Cantidad Llantas	4																
Datos de la Orden de Trabajo																						
Ingeniero de Servicio	CRISTIAN GUZMAN				Nivel de Combustible	1/4																
Fecha de Realización	27/06/2025				Fecha Fin de Realización	27/06/2025																
Fecha de Cierre	27/06/2025																					
Datos de Cierre																						
Condición/Reporte del Cliente					Comentarios de Cierre																	
Mantenimiento preventivo, completar nivel de urea, ver8ficiar hay veces no encienden la luz de freno.					<ul style="list-style-type: none"> - Rutina de 5.000 km - Cambio de aceite motor, filtro aceite y combustible - Comprobar líquido de frenos, refrigerante y dirección - Comprobar estado de batería - Comprobar estado de frenos - Revisión de niveles en general - Calibrar neumáticos verificar estado - Verificar sistema de escape - Inspeccionar estado de Correas, soportes y plumillas - Tensionar correas - Inspección y ajuste de suspensión - Se completa nivel de urea - Se realiza actualización del vehículo 																	
Observaciones																						
Recomendaciones		Se entrega VH operativo, en condiciones de trabajo sin novedad y a satisfacción del cliente, próxima revisión debe ser a los 10.000 km. En los términos de garantía firmados en la entrega del vehículo se recomienda realizar los mantenimientos dentro de los rangos establecidos por el fabricante y en centros de servicios de la red CORAUTOS ANDINO. El incumplimiento de lo anterior es causal de pérdida parcial y/o total de la garantía.																				
Aprobador		CRISTIAN GUZMAN																				
Trabajos Realizados																						
Garantías																						
Nro. Novedad	Solicitud	Partes Solicitadas						Cantidad														
Revisiones																						
Nro. Novedad	Fecha Revisión	Kilometraje Actual	Tipo de Revisión																			
Trabajo Particular																						
Nro. Novedad	Solicitud	Partes Solicitadas	Cant	Número Factura	%IVA	Total sin Descuento	Descuento	Total (Desc Incluido)														
527986	Repuesto	7700149154994 - Filtro de Aceite TLD G7	1,00	Z2672503606	19	30.100,00	6.020,00	24.080,00														
527986	Repuesto	7701023369794 - Urea/AdBlue E4 (x2.5 Gal)	1,00	Z2672503606	0	75.000,00	0,00	75.000,00														
527986	Repuesto	7700149312356 - Filtro Combustible TLD V9	1,00	Z2672503606	19	109.200,00	21.840,00	87.360,00														

527986	Repuesto	7700149501859 - Aceite Kixx D1 C3 5W-30 (1/4)	6,00	Z2672503606	0	227.400,00	0,00	227.400,00
Total:								413.840,00
Nro. Novedad	Solicitud	Servicios Solicitados	Cant	Número Factura	%IVA	Total sin Descuento	Descuento	Total (Desc Incluido)
527986	Rutina	7705946389976 - M.O Revisión Mto FOTON	4,00	Z2672503606	19	200.090,00	0,00	200.090,00
Total:								200.090,00
Valor Total sin Descuento:								641.790,00
Total Descuento:								27.860,00
Total Facturado(Incluido Descuento):								613.930,00

Firmas


Firma Entrega
Nombre: JUAN ROJAS
Número de Cédula: 79104288
Teléfono: 3165528346



Firma Recibe
Conductor: Camilo Gomez
Número de Cédula: 1124068889
Teléfono: 3146600322