

Datos del Vehículo								
Referencia	BJ1037V2MAV-8G HIB V9 AT			Placa	NWW720			
Chasis	LVAV2MAB5SU307559			Año Modelo	2025			
Color	No Especificado			Serie de Motor	R075308			
Kilometraje Actual	9670							
Propietario de Vehículo								
Nombres	Transportes especiales			Apellidos	Nueva era			
Número de Identificación	NIT 9010560443			Email	mantenimiento@tne.com.co			
Teléfono				Celular	3173676796			
Dirección	Carrera 28 86 61							
Datos de Contacto								
Nombres	luis			Apellidos	grozo			
Número de Identificación	79603484			Teléfono / Celular	3192272106			
Recepción de Vehículo								
Taller	TALLER DE SERVICIO FOFON LIVIANOS			Fecha Recepción	11/09/2025 08:25			
Fecha Estimada de Entrega	11/09/2025			Cantidad Llantas	5			
Datos de la Orden de Trabajo								
Ingeniero de Servicio	Luis Moreno			Nivel de Combustible	1/4			
Fecha de Realización	11/09/2025			Fecha Fin de Realización	11/09/2025			
Fecha de Cierre	11/09/2025							
Datos de Cierre								
Condición/Reporte del Cliente				Comentarios de Cierre				
cliente solicita realizar mantenimiento por kilometraje				<ul style="list-style-type: none"> - Rutina de 10.000 km - Cambio de aceite motor, filtro aceite, aire y combustible - Comprobar líquido de frenos, refrigerante y dirección - Comprobar estado de batería - Comprobar estado de frenos - Revisión sistema eléctrico en grl - Revisión de niveles en general - Calibrar neumáticos verificar estado - Verificar sistema de escape - Inspeccionar estado de Correas, soportes y plumillas - Tensionar correas - Inspección y ajuste de suspensión 				
Observaciones								
no deja objetos de valor								
Recomendaciones								
Se entrega VH operativo, en condiciones de trabajo sin novedad y a satisfacción del cliente, próxima revisión debe ser a los 15.000 km. En los términos de garantía firmados en la entrega del vehículo se recomienda realizar los mantenimientos dentro de los rangos establecidos por el fabricante y en centros de servicios de la red CORAUTOS ANDINO. El incumplimiento de lo anterior es causal de pérdida parcial y/o total de la garantía.								
Aprobador								
Luis Moreno								
Trabajos Realizados								
Garantías								
Nro. Novedad	Solicitud	Partes Solicitadas				Cantidad		
Revisiones								
Nro. Novedad	Fecha Revisión	Kilometraje Actual	Tipo de Revisión					
Trabajo Particular								
Nro. Novedad	Solicitud	Partes Solicitadas	Cant	Número Factura	%IVA	Total sin Descuento	Descuento	Total (Desc Incluido)
542460	Repuesto	7700149154994 - Filtro de Aceite TLD G7	1,00	Z2672504619	19	30.100,00	6.020,00	24.080,00
542460	Repuesto	7700149312486 - Filtro de Aire TLD V9	1,00	Z2672504619	19	79.700,00	15.940,00	63.760,00
542460	Repuesto	7700149312356 - Filtro Combustible TLD V9	1,00	Z2672504619	19	109.200,00	21.840,00	87.360,00
542460	Repuesto	7700149276030 - Aceite EDGE 5W-30 C3. 1/4 C1	6,00	Z2672504619	19	227.400,00	0,00	227.400,00

								Total:	402.600,00
Nro. Novedad	Solicitud	Servicios Solicitados	Cant	Número Factura	%IVA	Total sin Descuento	Descuento	Total (Desc Incluido)	
542460	Rutina	7705946389976 - M.O Revisión Mto FOTON	2,00	Z2672504619	19	200.090,00	0,00	200.090,00	
								Total:	200.090,00
								Valor Total sin Descuento:	646.490,00
								Total Descuento:	43.800,00
								Total Facturado(Incluido Descuento):	602.690,00

Firmas



Firma Entrega
Nombre: Luis Moreno
Número de Cédula: 82390037
Teléfono: 000000



Firma Recibe
Conductor: Luis Grozo
Número de Cédula: 79603484
Teléfono: 3192272106