

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


No: 00022492-2603



**CDA BOGOTA S.A.S.**  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-03-13	Nombre o razón social: <b>RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO</b>	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 79327772		
Dirección: <b>CARRERA 46 A # 69 B 33 SUR</b>	Teléfono: 3124473206	Ciudad: <b>BOGOTA</b>	Departamento: <b>DISTRITO CAPITAL</b>		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: <b>GUW768</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>DUSTER OROCH</b>	Clase: <b>CAMIONETA</b>	Modelo: 2020	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 96745
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: 10035340070	Combustible: <b>GASOLINA - GAS</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL (V)</b>	Empresa:	Conductor: <b>RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO</b>	



Suspensión (Si aplica)															
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Frenos						
	70		50		70		51	40	Fuerza		Peso		Unidad		
Eficacia Total	50,6								Eje 1 Izquierdo	2680	5346	N	Eje 1 Derecho	5229	N
									Eje 2 Izquierdo	2439	4552	N	Eje 2 Derecho	4454	N
Eficacia Auxiliar	8,7*								Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
									Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
									Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral									
Eje 1	1,3	Eje 2	9,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:									
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE				
Estado tubos escape	CUMPLE	Agua General	CUMPLE	Especjos	CUMPLE				
Pernos	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE				
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes y Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE				
Tijeras	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE				
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE				
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE				
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE				
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE				
Luz Placa	CUMPLE	Lucas Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE				
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales/Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE				
Desempeñador	CUMPLE	Banquetas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE				
Triangulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Tacos	CUMPLE				
Llanta de respuesto	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE				
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE				
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE				
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE				
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE				
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE				

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Frenos de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda	De Repuesto	2,58
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,21	3,69
Eje 2	3,58	3,24

**NOTA**  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADERAS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA