

## REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008708

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

21/05/2022


|                                       |  |              |               |             |                   |            |                        |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|
| PLACA:                                | SPS080                                   | CLASE:       | BUSETA        | MARCA:      | NON PLUS ULTRA    | LÍNEA:     | PLUS TL 1.34           |
| KILOMETRAJE:                          | 412342                                   | MODELO:      | 2007          | CILINDRAJE: | 2953              | SILLAS:    | 21 COLOR: BLANCO VERDE |
| COMBUSTIBLE:                          | DIESEL                                   | MOTOR:       | BD30123826Y   | VIN:        | CKDABFTL07N002659 | CHASIS:    | CKDABFTL07N002659      |
| Revisión Técnica Mecánica Y De Gases: |  | Poliza SOAT: | 1505112746501 | Fec.Exp:    | 27/03/2022        | Fec.Ven:   | 26/03/2023             |
| Certificado:                          | 158765497                                | Fec.Exp:     | 21/03/2022    | Fec.Ven:    | 21/03/2023        | Dirección: | BOGOTA ****            |
| Empresa:                              | TRASNPORTES EMPRESARIALES NIT. 815002725 | Dirección:   | BOGOTA ***    | Dirección:  | BOGOTA ***        | Dirección: | BOGOTA ***             |
| Propietario:                          | STELLA PATINO CC. 41583276               | Dirección:   | BOGOTA ***    | Dirección:  | BOGOTA ***        | Dirección: | BOGOTA ***             |
| Conductor:                            | ALEJANDRO RUSINQUE ALARCON CC. 79783088  | Dirección:   | BOGOTA ***    | Dirección:  | BOGOTA ***        | Dirección: | BOGOTA ***             |

| INSPECCIÓN SENSORIAL        |  |
|-----------------------------|--|
| LUCES                       | Rines Traseros ✓                       |
| Altas ✓                     | Esparragos y Tuerca ✓                  |
| Bajas ✓                     | Llanta de repuesto ✓                   |
| Medias Delanteras ✓         | FUGAS                                  |
| Medias Traseras ✓           | Sistema de dirección ✓                 |
| Freno ✓                     | Acetileno motor ✓                      |
| Placa ✓                     | Valvula caja ✓                         |
| Reversa ✓                   | Valvula Transmisión ✓                  |
| Direccional Izquierda ✓     | Líquido De Frenos ✓                    |
| Direccional Derecha ✓       | Líquido Refrigerante ✓                 |
| Parqueo ✓                   | Combustible ✓                          |
| Interna ✓                   | Aire ✓                                 |
| Gradas ✓                    | Sistema de Escape ✓                    |
| HABITACULO DE PASAJEROS     | MOTOR                                  |
| Limpia Parabrisas ✓         | Tapa De Aceite ✓                       |
| Tapicería ✓                 | Varilla Medida Aceite ✓                |
| Tapa Motor ✓                | Nivel De Aceite ✓                      |
| Silletería ✓                | Ventilador ✓                           |
| Cinturones de seguridad ✓   | Radiador ✓                             |
| Gradas ✓                    | Filtro Combustible ✓                   |
| Pedales ✓                   | Correas-Mangueras ✓                    |
| Tapa Combustible ✓          | CARDAN                                 |
| Puerta ✓                    | Crucetas ✓                             |
| Pasa Manos ✓                | Uniones ✓                              |
| Timbre ✓                    | Cadena o soportes de desprendimiento ✓ |
| Vidrios ✓                   | TRANSMISION                            |
| Parabrisas Posterior ✓      | Embragues ✓                            |
| Ventanillas ✓               | Caja De Velocidades ✓                  |
| Salida De Emergencia ✓      | ESTADO CARROCERIA                      |
| Escotillas ✓                | Pintura General ✓                      |
| Martillos ✓                 | Chapas Puertas ✓                       |
| Dispositivo de velocidad ✓  | Parachoques ✓                          |
| SISTEMA RODAMIENTO          | Capot ✓                                |
| Llantas Delanteras ✓        | IDENTIFICACION                         |
| Llantas Traseras ✓          | Retrovisor Interior ✓                  |
| Rines Delanteros ✓          | Retrovisor Derecho ✓                   |
| SUSPENSION                  |  |
| EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA |  |
| Extintor ✓                  |  |
| Botiquín ✓                  |  |
| Triangulos -Conos ✓         |  |
| Linterna ✓                  |  |
| Llaves Rueda ,Gato ✓        |  |
| Tacos (Cuñas) ✓             |  |
| Herramientas ✓              |  |
| Manguera Aire ✓             |  |
| FRENOS                      |  |
| Booster ✓                   |  |
| Freno De Mano / seguridad ✓ |  |
| Campanas ✓                  |  |
| Discos ✓                    |  |

| LABRADO RUEDAS ( mm ) |           |         | Eje 1           | Eje 2  | Eje 3         |        |        |        |        |               |
|-----------------------|-----------|---------|-----------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Rueda De Repuesto     | Izquierdo | Derecho | Izq.R1          | Izq.R2 | Der.R1        | Der.R2 | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1 | Der.R2        |
| 50 %                  | 5.46      | 5.92    | 4.37            | 4.67   | 4.1           | 6.09   |        |        |        |               |
| Eficacia Total        | Mínimo    | Unidad  | Fuerza          | Peso   | Unidad        |        | Fuerza | Peso   | Unidad | Desequilibrio |
|                       | 50        | %       | Eje 1 Izquierdo | N      | Eje 1 Derecho |        | N      |        |        | 30 %          |
| Eficacia Auxiliar     | Mínimo    | Unidad  | Eje 2 Izquierdo | N      | Eje 2 Derecho |        | N      |        |        | 30 %          |
|                       | 18        | %       | Eje 3 Izquierdo | N      | Eje 3 Derecho |        | N      |        |        | 30 %          |
|                       |           |         | Eje 4 Izquierdo | N      | Eje 4 Derecho |        | N      |        |        | 30 %          |
|                       |           |         | Eje 5 Izquierdo | N      | Eje 5 Derecho |        | N      |        |        | 30 %          |

| Eje 1   | Eje 2 | Eje 3   | Eje 4  | Eje 5   | Máximo | ±10     | Unidad | m/Km   |           |       |       |        |
|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------|
| Temp °C | Rpm   | Ciclo 1 | Unidad | Ciclo 2 | Unidad | Ciclo 3 | Unidad | Ciclo4 | Unidad    | Valor | Norma | Unidad |
|         |       | %       | %      | %       | %      | %       | %      | %      | Resultado |       |       | %      |



Observaciones :



APROBADO  
REVIEEXPRESS  
ALFONSO MORENO  
Nit: 900.896.374

APTO PARA EL SERVICIO  
**APROBADO**  
Vigencia : 21/07/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE  
**REVIEEXPRESS**  
ALFONSO MORENO  
Nit: 900.896.374  
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.