



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008311

NIT. 900.896.374
ALFONSO MORENO

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
20/04/2022

PLACA: UFW869	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LINEA: HD 72
KILOMETRAJE: 336701	MODELO: 2010	CILINDRAJE: 3907	SILLAS: 28
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DB9404588	VIN: ***	COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 82832595	
Certificado: 1503093890	Fec.Exp: 12/06/2021	Fec.Ven: 12/06/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Empresa: TRANSPORTE CHACON CORTES NIT. 901179649		Dirección: BOGOTA ****	
Propietario: ARIAS CASTEBLANCO PATRICIA CC. 39787307		Dirección: BOGOTA ***	
Conductor: JORGE ENRIQUE BELTRAN CC. 79635536		Dirección: BOGOTA ***	

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acetite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silloteria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Cruceatas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columita	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Bola	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Exposiva	✓
		Pedal Antidive	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Atrunque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tanque	✓
		Man Presion Aire	✓
		Mas Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conps	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cufes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
			2.91	2.37	3.45	4.19	3.2	3.51				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Fuerza		Peso	Fuerza		Peso	Desequilibrio
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N					30
			Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N					30
			Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N					30
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N					30
	18	%	Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N					30
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		±10		Unidad			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma
			%		%		%		%			%

Observaciones:

APROBADO

REVIEXPRESS

ALFONSO MORENO

INGENIERIA S.A.S

Nit: 900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 20/06/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Firma]

REVIEXPRESS

ALFONSO MORENO

INGENIERIA S.A.S

NIT. 900.896.374

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.