



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008790

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
27/05/2022

PLACA:	SPO058	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	HD 65				
KILOMETRAJE:	478642	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO VERDE		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB4226420	VIN:	KMFGA17BP5C004201	CHASIS:	KMFGA17BP5C004201				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		CIA. MUNDIAL DE SEGUROS					
Certificado:	158840160	Fec.Exp:	29/03/2022	Fec.Ven:	29/03/2023	3420122001683		Fec.Exp:	27/03/2022	Fec.Ven:	26/03/2023
Empresa :	NATURAL TOURS SAS NIT. 900530033					Dirección:		BOGOTA **			
Propietario :	GARCIA PENAGOS ARNOLDO CC. 19473209					Dirección:		BOGOTA **			
Conductor :	JOSE MELQUISEDEC CAMELO PUERTO CC. 79671676					Dirección:		BOGOTA **			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

			Eje 1		Eje 2				Eje 3					
LABRADO RUEDAS (mm)			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto		6.87	4.53	4.9	4.52	4.37	4.56	4.09						
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%			
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%			
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%			
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%			
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	%	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%					%



Observaciones :

APROBADO
REVEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 27/07/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9
Nit. 900.896.374
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.