



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008881

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

02/06/2022

PLACA:	UPO926	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	H-1 STAREX
KILOMETRAJE:	389743	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	2476	SILLAS:	12
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4BH6321332	VIN:	*	COLOR:	BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Certificado:	155002626	Fec.Exp:	12/09/2021	Fec.Ven:	12/09/2022	Poliza SOAT:	210712104477
Empresa:				BOGOTA *			
Propietario:				BOGOTA *			
Conductor:				BOGOTA *			

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCE	Rines Traseros	Retrvisor Izquierdo	Tubos-Mangueras
Altas	✓	Placa Delantera	✓
Bajas	✓	Placa Trasera	✓
Medias Delanteras	✓	Placa Laterales y techo	✓
Medias Traseras	✓	Emblemas	✓
Freno	✓	DIRECCION	SISTEMA ESCAPE
Placa	✓	Cabrilla	Union Anillos
Reversa	✓	Juego Libre	Union Tubo
Direccional Izquierda	✓	Columna	Catalizador
Direccional Derecha	✓	Caja De Direccion	Silenciador
Parqueo	✓	Terminales	SISTEMA ELECTRICO
Interna	✓	Axiales	Interruptor Electrico
Gradas	✓	Brazo corto	Correas
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR	Brazo largo	Bateria
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite	Pitman	Cableado
Tapiceria	Varilla Medida Aceite	Biela	Interruptor Central
Tapa Motor	Nivel De Aceite	SUSPENSION	Arranque
Silbetera	Ventilador	Topes	Pito Ciudad
Cinturones de seguridad	Radiador	Amortiguador Delantero	Tacometro
Gradas	Filtro Combustible	Amortiguador Trasero	Man Presion Aire
Pedales	Correas-Mangueras	Soportes/Sapos	Man Combustible
Tapa Combustible	CARDAN	Brazo Compensador De Direccion	Amperimetro
Puerta	Crucetas	Tijera Inferior Y Superior	Pres.Lubrimotor
Pasa Manos	Uniones	Splindres	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
Timbre	Cadena o soportes de desprendimiento	Barra Estabilizadora	Extintor
Vidrios	TRANSMISION	Muelles, Espirales Y Cauchos	Botiquin
Parabrisas Posterior	Embragues	Rotulas	Triangulos -Conos
Ventanillas	Caja De Velocidades	Terminales	Linterna
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA	Holguras	Llaves Rueda Gato
Escotillas	Pintura General	Chasis	Tacos (Cufies)
Manillos	Chapas Puertas	Pasadores	Herramientas
Dispositivo de velocidad	Parachoques	FRENOS	Manguera Aire
SISTEMA RODAMIENTO	Capot	Booster	
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	Freno De Mano / seguridad	
Llantas Traseras	Retrvisor Interior	Campanas	
Rines Delanteros	Retrvisor Derecho	Discos	

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3									
Rueda De Repuesto	4.7	Izquierdo	4.2	Derecho	4.3	Izq.R1	2.3	Izq.R2	2.1	Der.R1	2.1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza				Peso	Unidad	Fuerza				Peso	Unidad	Desequilibrio		Maximo	Unidad			
50	%		Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N		Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N		Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N								
18	%																				
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	±10	Unidad	m/Km													
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Ciclo 6	Unidad	Ciclo 7	Unidad	Ciclo 8	Unidad	Ciclo 9	Unidad	Ciclo 10	Unidad
			%		%		%		%		%		%		%		%		%		%



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 02/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.