

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008899

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
03/06/2022

PLACA: UFW065	CLASE: BUSETA	MARCA: NON PLUS ULTRA	LINEA: 6150
KILOMETRAJE: 23415	MODELO: 2010	CILINDRAJE: 2953	SILLAS: 25
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: ZD30021632W	VIN: CKDALFTK0AN005091	COLOR: BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado: 154326861	Fec.Exp: 09/08/2021	Fec.Ven: 09/08/2022	2107121026178
Empresa: TERRITORIO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO S.A.S. NIT. 211504	Dirección: BOGOTA *		
Propietario: MEDINA VILLAMIL ANDREA CC. 52500817	Dirección: BOGOTA *		
Conductor: NELSON ALBAN MENDEZ CC. 79688286	Dirección: BOGOTA *		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acilte de motor	☒
Reversa	☒	Valvula caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvula Transmision	☒
Direccional Derecha	☒	Liquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Liquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	☒
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Sillero	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒
Pase Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escopillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒
Manillas	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Rprachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	5.7	4.3	3.2	3.8	3.5	4.7	4.2
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	N
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	N
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	N
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	N
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	N
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad
		%	%	%	%	%	%
							Resultado
							Valor
							Norma
							Unidad



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900.896.374

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 03/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
Nelson A. Mendez

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900.896.374
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.