

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001221-2206  
CDA CHIA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel  
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-06-10	Nombre o razón social: DANIEL GAITAN	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 1020810843		
Dirección: CHIA	Telefono: 3197419806	Ciudad: CHIA			Departamento: CUNDINAMARCA		
Placa: SQW816		DATOS DEL VEHICULO					
Marca: VOLKSWAGEN	Línea: TRANSPORTER T-5 GP	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 1968	Kilometraje: 249989		
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10010078895	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:			Conductor: DANIEL GAITAN



Fecha 2022-06-10, Placa SQW816 Hora 09-27



Fecha 2022-06-10, Placa SQW816 Hora 09-31

Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda		Valor 65	Delantera Derecha		Valor 64	Trasera Izquierda		Valor 66	Trasera Derecha		Valor 56	Minimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad					
58,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3083	6416	N	Eje 1 Derecho	3762	6004	N	18	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2765	4444	N	Eje 2 Derecho	2810	4385	N	1,6	30	%
26,7	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	9,4	Eje 2	12,2*	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad (m/km)	
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo				CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna				CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha					NO APLICA	
G1 Ancaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa				CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas				CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha					NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas				CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda					NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero				CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho					CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería				CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería				CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho					CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador				CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo					CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta				CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho					NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna				CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos				CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho					NO APLICA	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera				CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos				CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho					NO APLICA	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto				CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo					NO APLICA	
G3 Pilas	CUMPLE	G6 Gato				CUMPLE	G9 Latonería y Pintura					CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta				CUMPLE	G9 Tapicería					CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor				CUMPLE	G9 Cojinería					CUMPLE	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín				CUMPLE	G10 Caja de Dirección					CUMPLE	
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia				CUMPLE	G10 Terminales					CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha				CUMPLE	G10 Brazos Axiales					CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda				CUMPLE	G11 Bastidor					CUMPLE	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha				CUMPLE	G11 Pisos					CUMPLE	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda				CUMPLE	G12 Promedio de Distancia					NO APLICA	
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha				NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo					NO APLICA	

## G1: CARROCERIA

## G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

## G7: LLANTAS

## G10: SISTEMA DE DIRECCION

## G2: SISTEMA DE SUSPENSION

## G5: SISTEMA ELECTRICO

## G8: RINES

## G11: CHASIS

## G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

## G6: EQUIPO DE CARRETERA

## G9: ESTADO DE PRESENTACION

## G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral ( Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km]. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.78	
Izquierda		Derecha
Eje 1	2,25	2,16
Eje 2	3,43	3,33



Nº 900.960.634-2

ING. FELIPE VILLARUEL

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.