

PLACA: SYT390	CLASE: MICROBUS	MARCA: MERCEDES BENZ	LÍNEA: SPRINTER 413
KILOMETRAJE: 4585987	MODELO: 2004	CILINDRAJE: 2150	SILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 61198170015746	VIN: ****	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		CHASIS: 8AC9046634A916938	
Certificado: 15898951	Fec. Exp: 11/04/2022	Fec. Ven: 11/04/2023	Poliza SOAT: 342012000400
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA		
Propietario: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Fec. Exp: 29/01/2022 Fec. Ven: 29/01/2023		
Conductor: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ CC. 52694454	Dirección: BOGOTÁ **		
	Dirección: BOGOTÁ **		
	Dirección: BOGOTÁ *		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acipite de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	
Tapicena	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Sillatena	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3						
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2			
Rueda De Repuesto	5.78	9.43	5.47	3.2	4.7	4.5	3.4							
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad			
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%			
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%			
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%			
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%			
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%			
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%	Resultado			%	



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 10/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Signature]

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.896.374

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.