



REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0009001

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
10/06/2022

PLACA: WLQ121	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LÍNEA: COUNTY
KILOMETRAJE: 103993	MODELO: 2015	CILINDRAJE: 3907	SILLAS: 23
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DDEJ577507	VIN: KMJHG17PPFC065061	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 3420121000763	
Certificado: 1588011038	Fec.Exp: 09/02/2022 Fec.Ven: 09/02/2023	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Fec.Exp: 09/02/2022 Fec.Ven: 08/02/2023		
Propietario: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453	Dirección: BOGOTA **		
Conductor: GILBERTO F. GUZMAN CC. 80504475	Dirección: BOGOTA **		
	Dirección: BOGOTA -		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acetate de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicena	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillatena	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Marillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda Gato	✓
		Tacos (Cufies)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
				4.78	7.98	3.56	5.46	5.08	4.78	4.3					
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza				Fuerza				Desequilibrio			
	50	%		Eje 1 Izquierdo	N			Eje 1 Derecho	N			30	%		
				Eje 2 Izquierdo	N			Eje 2 Derecho	N			30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad													
	18	%		Eje 3 Izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N			30	%		
				Eje 4 Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N			30	%		
				Eje 5 Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N			30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10				Unidad				m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				%



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 10/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CÉDULA

79.164207

RESPONSABLE

REVIEXPRESS

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374

Alfonso Moreno Guzman S.A.S

NIT. 300896374-4

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.