



REVEXPRESS
ALFONSO MORENO

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0008995

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTÁ

Fecha Revisión
10/06/2022

PLACA: SMD192	CLASE: MICROBUS	MARCA: KIA	LINEA: PREGIO
KILOMETRAJE: 35552	MODELO: 2008	CILINDRAJE: 2057	SILAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: JT5734489	VIN: 3420122000625	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		CHASIS: 8L0T573228E001808	
Certificado: 158009117	Fec.Exp: 09/02/2022	Fec.Ven: 09/02/2023	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 836692458	Fec.Exp: 09/02/2022 Fec.Ven: 08/02/2023		
Propietario: ORTIZ DE ESCOBAR ANA LUCIA CC. 253411230	Dirección: BOGOTÁ		
Conductor: OSCAR OWALDO DIAZ ALDANA CC. 79039629	Dirección: BOGOTÁ		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acete de motor	☒
Reversa	☒	Valvula caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvula Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS	☒	Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	☒
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Silleteria	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO	☒	Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto		5.7		Izquierdo		Derecho		Izq.R1		Izq.R2		Der.R1		Der.R2	
				4.3		4.9		5.9		4.5		Izq.R1		Izq.R2	
Eficacia Total		Minimo		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
50		%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		Fuerza		Peso	
Eficacia Auxiliar		Minimo		Unidad		Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		N		Desequilibrio		Maximo	
18		%		Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		30		%	
				Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30		%	
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30		%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo		30		%	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Maximo	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%	Resultado			%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%		%				



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 10/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Firma]

RESPONSABLE

REVEXPRESS
ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374

BOGOTÁ

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacen constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.